

澄江县环境监察大队双随机抽查结果公开表



序号	抽查部 门	抽查对象	企业注册或 统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江县 环境监 察大队	澄江龙凤磷 业有限责任 公司	统一社会信用代码： 9153042267 6576237C	2019 年 9 月 17 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：①物流堆场扬尘、防流失措施不完善；②黄磷行业准入条件和落实环保、安全自我排查整改项目工作未实施。 6、处理情况：要求加快项目推进；加强各工段污染治理设施的维护管理。
2	澄江县 环境监 察大队	澄江湖畔圣 水房地产开 发有限公司	组织机构代码： 9153042277 8560623A	2019 年 9 月 16 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：①二期项目环保竣工验收工作未完成。 6、处理情况：要求加快项目推进；加强中水处理站污染治理设施的运行管理。

3	澄江县 环境监察大队	澄江磷都水处理有限公司	统一社会信用代码: 91530422MA 6K7L8H14	2019年8月14日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:①《突发环境事件综合应急预案》(2015版)已达到三年修编要求,还未进行修编。 6、处理情况:已现场责令整改
4	澄江县 环境监察大队	澄江磷化工有限公司 金龙有限责任公司	统一社会信用代码: 9351042262 2795848W	2019年9月11日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:①厂区道路清扫不及时; ②焦灰覆盖措施不完善。 6、处理情况:已现场责令整改。
5	澄江县 环境监察大队	澄江县垃圾处理中心	统一社会信用代码: 1253042256 62104886	2019年9月2日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:①发电项目推进缓慢;②垃圾收集池库存垃圾较多。 6、处理情况:已当场责令整改。
6	澄江县 环境监察大队	澄江磷化工有限公司 华业有限责任公司	统一社会信用代码: 9153042271 9467779H	2019年9月17日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制;

					5、检查发现问题：①污染防治措施不完善。 6、处理情况：已当场责令停产整改。
7	澄江县 环境监察大队	澄江县 市场服务中心	组织机构代码证号： 91530422727327733Y	2019年9月3日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求建设污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》正在编制； 5、检查发现问题：①新能源锅炉替换燃煤锅炉工作推进缓慢；②《突发环境事故应急预案》正在编制。 6、处理情况：已当场责令整改。
8	澄江县 环境监察大队	澄江益邦投资有限公司	统一社会信用代码： 9153042225527437692	2019年8月29日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：①未建设安置房中水深度处理站、污水提升泵站及通往禄充污水处理厂的配套管网。 6、处理情况：已现场责令整改。
9	澄江县 环境监察大队	云南博安建设工程有限公司	统一社会信用代码： 915304222MA6K4BJ17N	2019年8月02日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》未编制； 5、检查发现问题：①部分区域地块积水存在氟化物超标的情况；②处置实施方案还未编制

					6、处理情况：已现场责令整改。
10	澄江县 环境监察大队	云南澄江华荣水泥有限责任公司	统一社会信用代码： 915304227928930454	2019年9月29日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：厂区余热发电系统冷却水处理设施旁边不规范堆存有大量废弃的冷却设施填料层问题。 6、处理情况：已现场要求整改。
11	澄江县 环境监察大队	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	统一社会信用代码： 91530400734334405N	2019年9月19日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：①一期项目国家政策不清，目前按照专家意见进行修改验收文本。 6、处理情况：已现场要求整改。
12	澄江县 环境监察大队	云南澄江磷化工广龙磷酸盐厂	统一社会信用代码： 91530422217731939Q	2019年9月11日	1、环评已编制，未进行验收； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已到期，企业正在修编； 5、检查发现问题：厂区物料堆场防灰尘、防流失措施不完善。

					6、处理情况：已现场要求整改。
13	澄江县 环境监察大队	云南澄江 盘虎化工有 限公司	统一社会 信用代码 号：91530422767086575M	2019年9 月2日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：现场检查无环境污染现象。 6、处理情况：已现场要求整改。
14	澄江县 环境监察大队	云南德瑞 化工有限公司	统一社会 信用代码 号：915304222568827107T	2019年9 月2日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：现场检查无环境污染现象。 6、处理情况：已现场要求整改。