

表 1- “清废行动 2019” 问题点位基本信息公开表

序号	问题点位基本信息					固废基本信息		整改情况		
	问题来源	坐标	详细地址	问题类型	责任单位	类型	固废体积	整改期限	目前进度	整改内容
1	卫星遥感	经度 102.9884178, 纬度 24.66988154	云南省玉溪市澄江县东溪哨工业园区 057 号乡道旁	立查立改	玉溪市生态环境局澄江分局	细磷矿	约 3000m ³	2019-10-20	100%	清运外卖，不在此处堆放。
2	卫星遥感	经度 102.9949512, 纬度 24.68773777	云南省玉溪市澄江县东溪哨工业园区原九村砖厂内东面	立查立改	玉溪市生态环境局澄江分局	砂石	约 2000m ³	2019-10-20	100%	清运外卖，不在此处堆放。