



澄江县环境监察大队双随机抽查结果公开表

序号	抽查部门	抽查对象	统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江县环境监察大队	澄江龙凤磷业有限公司	统一社会信用代码: 91530422676576237C	2019年11月6日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:企业三磷整治情况尚未达到《长江“三磷”专项整治技术指南》的要求 6、处理情况:严格按照《长江“三磷”专项整治技术指南》的要求,按时间节点逐条逐句对照整改落实;全面停产期间,加强污水折流池的污水管控,严禁外排和泄露,严格按照相关要求落实物料、固废的污染防治措施。
2	澄江县环境监察大队	昆明新知集团有限公司澄江分公司	组织机构代码: TYDM12345	2019年12月2日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:

					6、处理情况：1. 加强污水处理设施管理，确保治理设施正常运行，完善中水回用措施，严禁生活污水外排。2. 生活垃圾定点收集、及时清运，化粪池污泥及时清掏，妥善处置，严禁焚烧垃圾。3. 加强环境安全管理，防止安全事故的发生。
3	澄江县 环境监察大队	澄江磷化工 金龙有限责 任公司	统一社会信 用代码号： 9351042279 5848W	2019 年 12 月 5 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：企业三磷整治情况尚未达到《长江“三磷”专项整治技术指南》的要求 6、处理情况：严格按照《长江“三磷”专项整治技术指南》的要求，按时间节点逐条逐句对照整改落实；全面停产期间，加强污水折流池的污水管控，严禁外排和泄露，严格按照相关要求落实物料、固废的污染防治措施。
4	澄江县 环境监察大队	昆明合起工 贸有限公司 澄江氟化分 公司	统一社会信 用代码号： 9153042272 7317279H	2019 年 12 月 5 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：浓缩水循环池冷却池内挥发的水汽无组织排放，未规范收集处理。 6、处理情况：1.. 严格按照 2015 年月 1 日集行的《国家危险废物名录》开展接查工作。对厂区推素出的危险废物严格技照危险废物管理规定进行规

					管理和处置,建这定期对氟硅酸铁生产过程中产生的中和度重新开展属性鉴定2.加强厂区设施、设备的管理,杜绝跑置滴漏现象发生。生产期间废水封团狮环使用。严禁外接:3.事故应急治保证空地应急。适时开展应急演练,降低环境风险4.氟硅酸液属危险废物。必须严格按照(《中华人民共和国固废法)进行规范管理,杜绝环境污染事故的发生;5、加强厂区物料的堆放管理,防止乱推乱放情况发生;6.加强环境安全管理防止环境污染事故发生。7.加强污染治理设施的保养与维护。确保正常运行。8.按求对浓缩水循环冷却池区域进行封团:集中收集处理产生的无组织水汽。
5	澄江县 环境监察大队	云南澄江天 辰磷肥有限 公司	统一社会信用代码: 9153042276 0408682J	2019年12 月5日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 6、处理情况: 1.加强各生产工段的安管理,严防环境安全事故发生;2.加强污染治理设施的维护和保养,确保各项环保治理设施正常运行,污染物达标排放,生产、生活废水严禁外排;3.严格按照《中华人民共和国固废法》加强氟硅酸、废触媒(五氧化二钒)、废矿物油等的管理及处置,及时申报转移,杜绝环境污染事故的发生。4.加强对在线监控设施设备的维护管理,确保在线设备正常运行、

					数据正常有效传输，完善在线监控台账；5. 杨按照国家、省、市、县要求，对照《长江“三磷”专项整治技术指南》按时限落实各项整改工作。
6	澄江县 环境监察大队	澄江阳光混凝土加工有限公司	统一社会信用代码： 91530422582364356K	2019年11月27日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：厂区地面清扫等扬尘防治措施频次不够。 6、处理情况：1. 严格对照环评及澄环验[2013]05号执行各项措施；2、加强厂区环境安全隐患的接洽工作.确保治理设施正常运行，生产废水、生活污水妥善处置。严禁外排；3、废机油(废矿物油)必须严格按照（《中华人民共和国医体废物污染环境防治法》进行储存、使用及处置，并建立健全危险废物台帐。设置规范的废机油储存场地。加强日常管理，严禁环境污染事故发生；4、加大对厂区的清扫力度，保证厂区卫生；及时洒水降尘。减少厂区无组织排放。
7	澄江县 环境监察大队	澄江县污水处理厂	组织机构代码证号： 91530422431280796J	2019年11月27日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求建设污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1、加强污水处理厂各项污水治理设

					施的运行维护,确保污水治理设施正常运行,水质稳定达标排放 2. 加强污染源自动监控设施的运行维护管理. 定期及时清选采样和检测设备, 确保设施正常运行, 确保有效数据传输率、... 自行监测公布率达到规定要求: 3. 规范管理中控系统, 保障系统各项参数齐全并完整保留 14、定期对进、出水口在线采样探头及出水口沟渠进行清选: 5. 加强管理, 按环评要求完成配套管网及相关污染防治措施: 6、. 出现污染治理设施(包括在线监控设施)异常、在线监控数据异常等情况时.. 按要求及时处理并报告环保部门。7. 加强在线监控废液的规范收集贮存, 依法外置。
8	澄江县 环境监察大队	云南澄江华 荣水泥有限 责任公司	统一社会信用代码: 9153042279 28930454	2019 年 10 月 6 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 1、废机油空油桶处置台账不完善: 2、厂区道路存在扬尘无组织排放隐患, 道路清扫及洒水台账不完善. 3、厂区物料临时堆场已用遮阴网进行简易遮盖. 但规范化料棚建设工作迟缓: 4、. 物料大棚防尘措施不完善。 6、处理情况: 1. 加强环境管理, 确保各治理设施的正常运行, 污染物稳定达标排放加强厂区环境卫生清扫管理。2、生产废水循环使用, 严禁外排。3、加强脱硝系统运行管理, 确保 1 线 2 线脱硝设施正常运行, 脱硝系统投运率、综合脱硝率不低于国家

					要求运行过程中根据氮氧化物浓度的变化情况提早控制氮水的喷射量,防止各生产线大气污染物超标排放。4 加强自动监控设施运维管理,按国家要求校准相关参数,保证设施设备正常运行,确保监控数据的稳定有效上传。5.、加强环境安全隐患的排查整治,完善应急物资,适时开展应急演练;降低环境风险。6. 严格按照危险废物的管理规定,加强废机油暂存间的规范管理,严格按照国家有关规定,交由有资质的单位规范处置,完善台账记录。7、加强辐射装置的日常监督管理,严防辐射事故发生,建立健全月常使用台账。8、严格按照排污许可证管理制度要求,制定自行监测方案,开展自行监测工作,并按时上报季度、年度执行报告;在现有的台账管理基础上,按规定进行环境管理台账记录并按照排污许可证要求信息公开; 9 新增建设规范的原料库仓,加强道路扬尘污染防治,防治物料堆存,厂区道路环节的粉尘污染排放。。
9	澄江县 环境监察大队	澄江益邦投资有限公司	统一社会信用代码: 9153042255 27437692	2019年10 月18日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》未编制; 5、检查发现问题: 1. 未建设安置房深水处理站、污水提升泵及通往禄充污水处理厂的配套管网。 6、处理情况: 1. 严格按照规划环评、项目环评及环评批复落实各项环保设施;2. 停工期间加强施工区域的洒水降尘... 降低粉尘的无组织排放。3、尽

					快建设安置房中水深度处理站及污水提升泵站。4、加强施工道路，洒水降尘频次，防止扬尘污染；5、加快项目区施工道路的硬化工作及排水管网的建设工作；6.加强停工期间巡查，防止环境安全事故发生。
10	澄江县 环境监察大队	云南博安建设投资有限公司	统一社会信用代码： 91530422MA6K4BJ17N	2019年12月12日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1.部分道路施工过程中洒水不及时，存在扬尘污染现象；2.施工地块绿化不及时。6.处理情况：1.加强洒水频次，防止扬尘污染；2.加强施工期间生活垃圾及废弃建筑垃圾、材料的规范处置工作，不得随意处置固废；3.加强施工期间的安全管理。
11	澄江县 环境监察大队	云南澄江志成磷化工有限公司	统一社会信用代码： 91530422177321734	2019年12月11日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1.因长期处于停产状态，6吨黄磷尾气锅炉未进行“三同时”竣工验收。2.正在按《长江“三磷”专项整治技术指南》.要求落实整改.部分整改事项还未完成。 6、处理情况：1.加强污染治理设施运行管理，严禁生产废水外排2.废矿物油、泥磷属危险废物。3.必须按照《危险废物管理条例》进行妥善处置；

					加强在线监控设施的日常保养,保障恢复生产时在线数据正常有效传输; 4、待恢复生产后及时组织第三方对 6.吨黄磷尾气锅炉进行“三同时”竣工验收,验收后到环保部门备案; 5.严格《固废法》相关规定,落实固体废物的污染防治措施; 6.整改施工期间加强安全管理,防止安全事故的发生。 7.加快推进“三磷”整治进度,按照《长江“三磷”专项整治技术指南》逐条逐句对照整改,整改恢复生产后加强污染物排放的自行监测,同时根据整改情况进行后评价,依法申请排污许可的变更。
12	澄江县 环境监察大队	澄江县人民医院	统一社会信用代码: 41201841-5	2019年12月13日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。 1、环评已编制,未进行验收; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已到期,企业正在修编; 5、检查发现问题:厂区物料堆场防灰尘、防流失措施不完善。 6、处理情况: 1.遵守环保法律法规,认真落实环评所列对策.措施及批复要求; 2..加强管理,确保污水处理正常运行,污水处理达标后按要求排入城市污水处理系统处理,定期对污水处理站产生的污泥做属性鉴定.并进行妥善处置。 3..依法分米收集、. . .储在各类医疗危险废物..委托在相应资质的单位你处置所产生的各类危险废物.. 4.加强对放射源的日常管理,完善防火、防水、防盗..防丢失、

					防破坏、防射线泄露的安全措施.5.加强环境安全运行管理，防止事故发生。
13	澄江县 环境监察大队	云南德瑞化工有限公司	统一社会信用代码： 91530422568827107T	2019年10月29日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
14	澄江县 环境监察大队	澄江毅利锋工贸有限公司	统一社会信用代码： 91530422584827692C	2019年12月11日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1.停产期间加强污染治理设施的维护保养，确保恢复生产后各环保治理设施的正常运行废气达标排放；2.生产、生活废水循环使用，严禁外排；3.严格按照玉环验[2012]75号文件要求执行；4.加强安全管理，防止安全事故的发生。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1.生活污水处理设施台账不完善；2.新建的生产线还未进行验收；3.企业《突发环境事件综合应急预案》已超过3年修编的相关要求。 6、处理情况：1.对厂区的环境安全隐患进行排查整治，确保厂区环境安全；2.严格对照环评及审批意见要求落实各项污染防治措施；3.加强项目环保安全设施管理，确保设施正常运行，防止环境污染事件发生；4.加强电石渣贮存清运管理，按要求记

					录台账; 5. 加强污水处理设施日常维护, 保障设施正常运行, 建立健全运行台账; 6. 对新建的生产线尽快组织验收; 7. 案生产情况及时清运贮存的电石渣。
15	澄江县 环境监察大队	澄江县禄充 污水处理厂	统一社会信用代码: 9153042274 526940XX	2019 年 11 月 15 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 絮泥剂堆存不规范。 6、处理情况: 1. 加强污水处理厂各项污水处理设施的运行维护, 确保污水处理设施正常运行, 水质稳定达标排放; 2. 运维方要加强污染源自动监控设施的运行维护管理, 定期清洗采样管路和维护设备、清水反应槽(消解瓶), 确保污染源自动监控设施正常运行, 数据有效传输; 3. 规范管理中控系统, 保障系统各项参数齐全并完整保留; 4. 加强厂区环境卫生管理; 5. 严格按照环评及相关法律法规落实各项环保措施; 6. 加强安全管理, 防止安全事故的发生。
16	澄江县 环境监察大队	云南澄江磷 化工广龙磷 酸盐厂	统一社会信用代码: 9153042217 731939Q	2019 年 10 月 29 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 1. 厂区物料堆场扬尘、防流失措施不完善。部分覆盖原料的遮阴网已损坏。2. 企业对“三磷”专项

					整治进度缓慢。 6、处理情况: 1.加强停产期间环境安全管理,防止事故发生;2.停产期间加强在线监测设施的日常保养,保障恢复生产后在线数据正常有效传输,3.废矿物油、泥磷属危险废物,必须按照《危险废物管理条例》进行妥善处置;对泥磷残渣分批进行危险废物属性鉴定并依法妥善进行处置;4.加强物料堆场管理.采取有效措施防治扬尘无组织排放,严格按《固废法》相关规定,落实固体废物污染防治措施,对损坏的遮阴网进行修复;5.停产期间严格按照国家、省、市、县相关要求,对照《长江“三磷”专项排查整治技术指南》及《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求,结合2019年10月北京三磷培训要求,严格按照时限要求落实整改;6.尽快完成《突发环境事件应急预案》的修编完成备案工作。
17	澄江县 环境监察大队	云南澄江盘 虎化工有限公司	统一社会信用代码: 9153042276 7086575M	2019年10 月29临时 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 临时原料堆场覆盖的部分遮阴网有部分破损。 6、处理情况: 1.加强污染治理设施的管理,确保各项污染治理设施(包括在线监控设施)正常运行废气污染物达标排放;2.废矿物油、脱神渣等危险废物,必须按照《中华人民共和国固体废物污染

					境防治法》进行依法处置；3.加强厂区环境管理，采取有效措施整治料场、物料输送和各生产工段大气污染无组织排放。严格按《大气污染防治法》、《固废法》相关规定，落实物料及固体废物的围拦等污染防治措施；4.加强厂区环境隐患排查整治工作、并建立健全档案台账记录，防止环境安全事故的发生。5.按要求落实完善应急物资，及时开展应急演练工作；（六）.严格按照国家、省、市、县相关要求，对照《长江“三磷”专项排查整治技术指南》及《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，结合2019年10月北京三磷培训要求；严格按照时限要求落实整改。（7）对临时原料堆场上损坏的遮阴网进行修复，并尽快复耕进度。。
18	澄江县 环境监察大队	云南龙杰旅游开发有限公司	统一社会信用代码： 91530422697994083F	2019年11月26日	1、环保手续续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1.翡翠湾二期项目地块部分边坡裸露没有进行覆盖，没有防扬尘措施。2.欢乐大世界-海洋大世界建设项目海豚暂养馆产生的医疗废物未规范设置贮在间，目前产生的少量医疗废物存放于暂养馆，未与有资质的处置单位签订处置协议。3、现场检查时日处理500立方的生活污水处理站因停电，未配套应急备用电源，处理池内收集的污水未能及时处理，存在浸泡设备的安全隐患。4、2个污水处理站未建立健全处理台账。5、项目

					区各污水、雨水管线标志、标识不明确，雨水排口未规范设置标识标牌。 6、处理情况：1.严格按照所有环评及相关审批文件的要求，落实各项环保污染防治措施；2.加强施工过程中弃土运输过程管理，防止污染事故发生；3.对施工工地渣土运输道路两边损坏的部分覆盖布进行修复、更换，避免施工扬尘影响周边居民正常生活。4.对裸露的开挖区域进行压实和覆盖，防止水土流失和灰尘的产生。5.确保生活垃圾做到无害化处理。海豚暂养馆产生的医疗规范收集，依法依规处置。6.建立健全污水处理站运行台账。7.对开挖地块加装水炮，减少扬尘。8.翡翠湾 01、02 号地块项目投入运营前，必须办理项目竣工环保验收相关手续后方可投入运营使用。
19	澄江县 环境监察大队	云南鑫成鹏 高分子科技 有限公司	统一社会信用代码：	2019 年 11 月 12 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1.严格按照环评及相关法律法规落实各项环保措施；2、加强管理，防止安全事故发生；3、加强污染防治设施的运行管理，确保涉事运行正常。

20	澄江县 环境监察大队	澄江县垃圾 焚烧处理中 心	统一社会信用代码: 1253042256 62104886	2019年12 月7日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 1.新建澄江县生活垃圾焚烧发电项目推进缓慢, 2.渗滤液处置不及时, 留存量较多。 6、处理情况: 1.加快推进澄江县生活垃圾焚烧发电项目建设进度; 2.加强垃圾渗滤液额处置处理, 严禁外排; 3.对损坏的渗滤液处理设备进行处理, 设备停运期间如需外运渗滤液必须按照要求办理相关手续。
21	澄江县 环境监察大队	澄江县市场 服务中心	统一社会信用代码: 9153042272 7327733Y	2019年12 月25日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》编制未完成; 5、检查发现问题: 1.新能源锅炉替换燃煤锅炉工作推进缓慢; 2.《突发环境事件应急预案》编制工作还未完成; 3.燃煤锅炉旋风除尘正在检修, 检查时未使用。 6、处理情况: 1.加强污水出炉设施的调试运行管理, 确保设施正常运行, 污水达标后方可排入城市污水管网; 2.尽快完成《突发环境事件应急预案》编制。报备工作。3.加强对病死猪的无害化处置监督, 建立健全处置台账; 4.尽快完成新能源锅炉的替换, 加快对燃煤锅炉旋风除尘的检修; 5.严格按

					照排污许可证管理办法的要求开展相关工作；6. 尽快完成污水处理系统的三同时竣工验收工作。
22	澄江县 环境监察大队	澄江磷化工 华业有限责 任公司	统一社会信用代码： 9153042271 9467779H	2019年10 月22日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
23	澄江县 环境监察大队	云南神农澄 江饲料有限 公司	统一社会信用代码： 9153042275 0678849Q	2019年10 月30日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：企业原料露天堆场“三防”措施及厂区雨污分流不完善。 6、处理情况：1. 严格按照生态环境部《长江“三磷”专项排查整治技术指南》要求，结合2019年10月北京“三磷”培训要求，结合2019年北京“三磷”落实各项整改，紧扣时间节点，认真细化整改方案吗，按期整改达到要求；2. 加强环境安全管理，防止环境安全事故发生；3. 生产期间严格按照环评及批复的要求落实各项污染防治设施整治工作。

					区内污染物监测工作; 4. 加快云南神农澄江饲料有限公司扩建项目不还价影响报告表审批工作; 5. 加强污染治理设施运行管理, 随时保证设施运行正常; 6. 加强环境安全管理, 防止环境安全事故发生; 7. 严格按照环评及批复的要求落实各项污染治理设施。
24	澄江县 环境监察大队	云南澄江冶金集团黄磷有限公司	统一社会信用代码: 91530422731190880U	2019年10月29日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 原料堆场“三防”措施不到位。 6、处理情况: 1. 加快建设具有“三防”措施的原料堆场; 2. 严格按照《长江“三磷”专项整治技术指南》要求, 完善污染治理设施; 3. 停产期间加强环境安全管理, 严防安全事故的发生。
25	澄江县 环境监察大队	云南八方工贸有限公司	统一社会信用代码: G10530422000133004	2019年10月30日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 6、处理情况: 1. 严格按照环评及批复要求落实各项环保措施; 2. 加强污染治理设施的正常运行, 确保设施正常运行; 3. 加强中水站设备设施的维护, 确保设施正常运行, 处理后的生活污水综合利用, 严禁外排; 4. 加强厂区及生产车间的卫生管理工作, 加强废机油的存储管理, 防治污染事故发生;

					5. 加强落实铸造砂的污染防治措施, 防治料场扬尘无组织排放。
26	澄江县 环境监察大队	澄江海诚旅游发展有限公司	统一社会信用代码: 91530422MA 6KCMY137	2019 年 11 月 26 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 1. 施工场地存在防尘措施不完善的情况; 2. 防洪沟修建不完善。 6、处理情况: 1. 加强项目区域内污水收集收集管理, 定期清运, 严禁外排。2、加强各污染防治设施的运行维护, 确保设施运行正常; 3、加强施工场地环境安全管理, 消除环境污染隐患。4、做好沉沙池清理工作、尽快完善防洪沟修建, 防止废水流入抚仙湖。5. 规范施工围挡及道路进行硬化工作。6. 严格按照环评及批复要求落实各项污染治理设施。7. 施工区域内统筹建设中水处理站. 并完善污水收集管网处理后中水回用. 严禁外排。8. 加强环境: 施工过程中的安全管理. 防止事故发生; 加强施工现场管理增加洒水频次; 10、完善施工场地物料堆放防尘措施, 做好防洪沟修建工作。
27	澄江县 环境监察大队	澄江磷都水处理有限公司	统一社会信用代码: 91530422MA 6K7L8H14	2019 年 11 月 27 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制;

					5、检查发现问题：未发现污染环境行为。 6、处理情况：1.加强管理，按要求落实各项污染治理防治措施，确保污水治理的各项设施及在想监测设施正常运行，回用水达到 GB/T14848-1993《地下水质量标准》III 类标准、GB/T19923-2005《城市污水再生利用、工业用水水质》表 1 的再生水水质标准，严禁外排；2.按照环保要求定期对应急水塘水质进行跟踪监测；3.活性炭、R0 反渗透膜更换时，必须进行依法处置；4.加强在线监控系统运行管理，确保设施正常运行，视频监控正常传输；6.排查整改厂区环境污染安全隐患，确保环境安全。
28	澄江县 环境监察大队	云南红塔卷烟胶厂异地搬迁项目	统一社会信用代码： 91530422709813156Q	2019 年 11 月 20 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1.中水处理设施台账不完善；2.未与环卫部门签订生活垃圾及污泥清运处置协议。 6、处理情况：1.完善建立健全污水处理设施的运行台账，严格按照环评及批复的要求落实各项环保措施；2.尽快与相关的垃圾清运单位签订垃圾清运协议。

29	澄江县 环境监察大队	澄江湖畔圣 水房地产开 发有限公司	统一社会信用代码: 9153042277 8560623A	2019年11 月26日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:二期项目环保竣工验收已完成,2019年5月24日通过专家评审,待出具竣工验收意见。 6、处理情况:1.尽快完成二期项目环保竣工验收工作;2.加强中水污染治理设施的运行管理,随时保持设备正常运行;3.加强环境安全日常管理,防止重大安全事故的发生。
30	澄江县 环境监察大队	澄江恺达塑 胶有限公司	统一社会信用代码: 9153042274 8268963B	2019年12 月18日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:未发现环境污染行为。 6、处理情况:1.加强对生活污水运行管理,严禁生活污水外排;2.加强对承租方的协调管理,积极开展环境安全隐患排查工作,发现问题及时处理,及时消除环境安全隐患。
31	澄江县 环境监察大队	云南澄江老 鹰地旅游度 假村有限公 司	统一社会信用代码: 9153040073 4334405N	2019年12 月31日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》未修编; 5、检查发现问题:二期泓园标段施工单位项目部未实现雨污分流,化粪池清运不及时,导致生活污水外流,顺地表排水沟排入项目区域未开发荒地。

					6、处理情况：1.严格按照环评及批复要求落实各项污染防治工作。2.按照批复的《水土保持方案可行性研究报告》的要求完善一、二期项目施工期防治水土流失措施，防止水土流失污染环境。3.按照云环监发[2001]347号文件要求，在每期工程项目可行性研究报告或初步设计完成后，需编制各期工程环境影响评价补充报告，报环评审批单位审批后方可开工建设。4.针对二期泓园标段施工营地未实现雨污分流，导致生活污水外溢，要求施工方立即对化粪池进行清运.并尽快建设中水处理设施，污水处理达标后用于施工场地洒洒水降尘，严禁污水外排，实现雨污分流。5.加强施工营地管理，严禁乱丢垃圾，垃圾必须严格按照环评批复要求落实；6、临时拌合站砂石料堆场必须采取防扬尘措施，预防扬尘污染隐患；拌合站清洗设备及清洗车辆产生的废水必须新建循环水池，循环利用，严禁外排。7.加强项目地块的巡查，防止项目地块内的水土流失。做好三期道路路边排洪沟、沉沙池进行清理，做好汛期防洪工作。8、如若一期现有788.66亩高尔夫场将整改为生态体育公园，项目现状发生改变后，需办理补充环评手续，同时做好污染防治措施及专家论证，专家论证需对环境安全隐患进行评估。9尽快完善《突发环境事故应急预案》修订工作。10 加强施工生活区生活污水管理，严禁生活污水外排。
--	--	--	--	--	--

32	澄江县 环境监 察大队	澄江县中医 医院	统一社会信用代码: G205304220 0003690D	2019年11 月25日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 综合楼装修项目还未完成验收。 6、处理情况: 1、遵守环保法律法规, 严格按照(澄环审【2016】11号)所列对策及措施落实各项污染防治措施。2、确保污水处理站正常运行, 污水处理达标后按要求排入城市污水处理系统处理, 定期对污水处理站产生的污泥做属性鉴定, 并进行妥善处置。3、依法分类收集、储存各类医疗危险废物, 及时委托有相应资质的单位处置所产生的各类危险废物, 加强医疗废物储存间的日常管理。4、尽快完成综合楼装修项目的验收工作, 依法办理排污许可证。
----	-------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------	---	---