



澄江县环境监察大队双随机抽查结果公开表

序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江县环境监察大队	云南澄德房地产开发有限公司	统一社会信用代码: 91530422695694467Q	2020年3月12日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制,待备案; 5、检查发现问题:边坡防护不到位,存在扬尘污染,《突发环境事故应急预案》已编制并通过专家评审,待修改备案。 6、处理情况:加强扬尘污染控制;尽快完成《突发环境事故应急预案》的修编工作并报玉溪市生态环境局澄江分局备案;做好停工期间的管理工作,防治污染事件的发生;加强中水处理站的管理,防止污水外排及闲置污染治理设施现象的发生。
2	澄江县环境监察大队	澄江湖畔圣水房地产开发有限公司	组织机构代码: 91530422778560623A	2020年3月12日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制;

					5、检查发现问题：未签订危险废物转移处置合同，目前暂未处置，正在寻找有资质的公司签订处置协议。 6、处理情况：1.尽快与有资质的公司签订危险废物转移处置合同 2.加强中水站污染治理设施的运行管理，随时保持设备正常运行。3.加强环境安全管理，防止安全事故的发生。4、疫情期间做好防控工作。
3	澄江县 环境监察大队	昆明合起工贸有限公司 澄江氟化分公司	统一社会信用代码： 91530422727317279H	2020年3月5日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：浓缩水循环冷却池内挥发的水汽无组织排放，未规范收集处理。 6、处理情况：1、严格按照2016年8月1日施行的《国家危险废物名录》开展排查工作，对厂区排查出的危险废物严格按照危险废物管理规定进行规范管理和处置，建议定期对氟硅酸镁生产过程中产生的中和废渣重新开展属性鉴定；2、加强厂区设施、设备的管理，杜绝跑冒滴漏现象发生，生产期间废水封闭循环使用，严禁外排； 3、事故应急池保证空池应急，适时开展应急演练，降低环境风险；4、氟硅酸液属危险废物，必须严格按照《中华人民共和国固体废物法》进行规范管理，杜绝环境污染事故的发生；5、加强厂区物料的堆放管理，防止乱堆乱放情况发生。6、加强环境安

					全管理，防止环境污染事故发生。7、加强污染治理设施的保养与维护，确保正常稳定运行，污染物达标排放。8、按要求的对浓缩水循环冷却池区域进行封闭，集中收集处理产生的无组织水汽。9、加强疫情防控，设置废弃口罩专用收集桶，收集后交于相关单位进行无害化处理。
4	澄江县 环境监察大队	澄江磷都水处理有限公司	统一社会信用代码： 91530422MA6K7L8H14	2020年3月12日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况： 1、加强管理，按要求落实各项污染防治措施，确保污水处理的各项设施及在线监测设施正常运行，回用水达到 GB/T14848-1993《地下水质量标准》Ⅲ类标准、GB/T19923-2005《城市污水再生利用、工业用水水质》表1的再生水水质标准，严禁外排。2、按照环保要求定期对应急水塘水质进行跟踪监测。3、活性炭、RO 反渗透膜更换时，必须进行依法处置。4、加强在线监控系统运行管理、确保设施正常运行，监控视频正

					常传输；6、排查整改厂区环境污染安全隐患，确保环境安全。
5	澄江县 环境监察大队	云南宝泰轻 化机械有限 公司	统一社会信用代码： 9153042269 0892754T	2020年3 月17日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：日处理5立方的生活污水处理系统已完成更新，但配电箱还未安装。 6、处理情况：1、对照环评评审意见要求认真落实各项工作；2、加快污水处理系统的配电安装工作，尽快投入运行。3、加强厂区不锈钢设备制造车间内外边角废料堆放的规范管理，严禁乱推乱放；4、加强废机油及含废油棉纱的且常堆存管理，并建立运行台账，进行妥善处理；5、加强生活垃圾清运管理工作，严禁乱堆放；6、排查整改污染安全隐患，防范污染事故发生；7.加强工业x射线探伤操作管理.防范环境安全事故发生。8、严格按照要求落实疫情期间的各项工作。
6	澄江县 环境监察大队	澄江磷化工 金龙有限责任 公司	统一社会信用代码： 9153042262 2795848W	2020年3 月17日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：企业“三磷”整治情况尚未达到《长江“三磷”专项整治技术指南》要求。

					6、处理情况：1.严格按照《长江“三磷”专项整治技术指南》的要求，按时间节点逐条逐句对照整改落实；2.全面停产期间，加强污水折流池的污水管控，严禁外排或泄露，严格按照相关要求落实物料、固废的污染防治措施。
7	澄江县 环境监察大队	云南澄江冶 钢集团黄磷 有限公司	组织机构代码 证号：91530422731 190880U	2020年3 月5日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求建设污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1、具《三防措施的矿石、磷渣堆场已坍塌，目前还未完成重建工作。2、粉矿堆场的三防措施建设进度缓慢。3、脱自系统的建设进度缓慢。 6、处理情况：1、加快矿石、磷渣堆场的三防措施重建工作。2、加快粉矿堆场的三防措施建设。3、加快黄磷废气脱自系统的建设。4、针对三磷整治情况，及时进行环境后评价工作。5、加强污染治理设施运行管理，确保设施运行正常。6、严格按照《固废法》相关规定，严格落实固体废物污染防治处置措施。7、加强厂区的疫情的防控工作，加强消毒，设置专门的废弃口罩收集桶，废弃口罩收集消毒后进行无害化处理。8、加强生产期间的环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。

8	澄江县 环境监察大队	云南博安建设投资有限公司	统一社会信用代码: 91530422MA 6K4BJ17N	2020年3 月9日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 1、施工区域存在建筑垃圾堆放不规范,清运不及时。2、施工区域存在生活垃圾露天堆放情况,清运不及时。 6、处理情况: 1.项目施工区域堆存的建筑垃圾必须按相关要求规范堆放,并及时清运妥善处置。2、生活垃圾必须严格按照相关要求规范堆放,并及时清运妥善处置。3、加强复工期间人员疫情防控管理工作,废弃口罩必须统一收集后进行消毒,并妥善处置;4、加强环境安全隐患的排查工作,防止环境安全事故发生,加强施工区域的防尘措施,对裸露地块增加洒水频次。
9	澄江县 环境监察大队	澄江县垃圾焚烧处理中心	统一社会信用代码: 1253042256 62104886	2020年3 月5日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 生活垃圾焚烧发电项目推进缓慢。 6、处理情况: 1、加快推进生活垃圾焚烧发电项目建设进度。2、加强垃圾渗漏液的处置管理,严禁外排。3、加强疫情期间厂区的疫情防控管理工作,对厂区进行消毒,对使用过的口罩规范收集并消毒,再进行无害化处理。4、加强停产期间的环境

					安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。
10	澄江县 环境监察大队	澄江志成磷业化工 有限公司	统一社会信用代码： 915304222177321734	2020年3月5日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1、由于下雪，黄磷水淬渣大棚被压垮，目前还未进行重建工作。2、堆存于原广龙盐酸磷厂堆场的粉矿，用遮阴网进行覆盖，部分遮阴网已损坏。 6、处理情况：1、加强污染治理设施运行管理，严禁生产废水外排；2、废矿物油、泥磷属危险废物，必须按照《危险废物管理条例》进行妥善处置；3、加强在线监控设施的日常保养，保障恢复生产时在线数据正常有效传输；4、严格按《固废法》相关规定，落实固体废物污染防治措施。5、针对“三磷”整治情况，及时进行环境后评价工作。6、针对原广龙磷酸盐厂堆存的粉矿完善污染防治措施。7、加快黄磷水淬渣大棚的重建工作。8、加强厂区疫情防控工作，加强消毒，设置专门的废弃口罩收集桶，废弃口罩收集消毒后进行无害化处理。

11	澄江县 环境监察大队	澄江益邦投资有限公司	统一社会信用代码： 9153042255 27437692	2020年3 月5日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：未建设安置房中水深度处理站、污水提升泵站及通往禄充污水处理厂及配套管网。 2、污水收集池水位较高存在外溢隐患。 6、处理情况：1、严格按照规划环评、项目环评及环评批复落实各项环保设施；2、施工期间加强施工区域的洒水降尘，降低粉尘的无组织排放。3、尽快建设安置房中水深度处理站及污水提升泵站。 4、加强施工道路洒水降尘频次，防止扬尘污染；5、及时将污水收集池的污水清运到污水处理厂处理； 6、加快项目区施工道路的硬化工作及排水管网的建设工作。
12	澄江县 环境监察大队	云南澄江华荣水泥有限责任公司	统一社会信用代码： 9153042279 28930454	2020年3 月5日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1. 停厂期间加强环境管理，加强各治理设施的维护，确保恢复生产后污染物稳定达标排放，加强厂区环境卫生清扫管理。2、生产废水循环利用，严禁外排。3、恢复生产后加强脱硝系统运行管理，确保1线、2线脱硝设施正常运行，脱硝系统投运率、综合脱硝率不低于国家要求，运

					行过程中根据氮氧化物浓度的变化情况提早控制氨水的喷射量，防止各生产线大气污染物超标排放。4、加强自动监控设施运维管理，按国家要求校准相关参数，保证设施设备正常运行，确保监控数据的稳定有效上传。5、加强环境安全隐患的排查整治，完善应急物资，适时开展应急演练，降低环境风险。6、严格按照危险废物管理规定，加强废机油暂存的规范管理，完善台账记录。7加强辐射装置的日常监督管理，严防辐射事故发生。8、严格按照排污许可管理，开展自行监测工作，并按时上报季度、年度执行报告；在现有的台账管理基础上，按规定进行环境管理台账记录并按照排污许可证要求信息公开；9、加强疫情防控收集消毒后进行无害化处理。
13	澄江县 环境监察大队	云南澄江盐 虎化工有限公司	统一社会信用代码： 9153042276 7086575M	2020年1 月7日	1、环保手续完善； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1、加强污染治理设施的管理，确保各污染治理设施(包括在线监控设施)正常运行。.. 废气污染物达标排放；2、废矿物油、脱神渣等危险废物，必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》.进行依法处置；3、加强厂区环境管理，

						采取有效措施整治料场、物料输送和各生产工段大气污染无组织排放，严格按《大气污染防治法》《固体废物法》相关规定，落实物料及固体废物的围拦等污染防治措施；4、加强厂区隐患排查整治工作、并建立健全档案台账记录，防止安全事故的发生。5、按要求落实完善应急物资，及时开展应急培训及演练工作。6、严格按照国家、省、市、县相关要求，对照《长江“三磷”专项排查整治技术指南》及《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求。结合2019年10月北京三磷：培训要求，严格按照时限要求落实整改。7、严格按照玉溪市安全生产委员会关于危险化学品安全生产集中整治督导检查隐患和问题整改督办通知（玉安办发[2019]43号）要求，对照安全问题隐患清单，及时落实各项整改要求。
--	--	--	--	--	--	--