



澄江县环境监察大队双随机抽查结果公开表

序号	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江县环境监察大队 南澄德房地产开发有限公司	统一社会信用代码： 91530422695694467Q	2020年5月26日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制，待备案； 5、检查发现问题：《突发环境事故应急预案》已编制并通过专家评审，待修改备案。 6、处理情况：加强扬尘污染控制；1、严格按照环评及批复落实各项污染治理措施，加强施工期间的扬尘防治工作；2、尽快完成《环境突发事故应急预案》的修编工作并报玉溪市生态环境局澄江分局备案；3、加强施工期间的环境隐患排查工作防止污染事件的发生；4、加强中水处理站的管理，防止污水外排及闲置污染治理设施现象的发生；5、尽快按照按照信息公开管理办法要求进行公示。

2	澄江县 环境监 察大队	云南澄江老 鹰地旅游度 假村有限公 司	组织机构代码: 9153040073 4334405N	2020年6 月28日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:项目区域内临时工棚的中水处理设施运行台账不完善。 6、处理情况:1、严格按照环评及批复要求落实各项污染防治工作。2、按照批复的《水土保持方案可行性研究报告报告书》的要求完善,二期项目施工期防治水土流失措施,防止水土流失污染环境。3、按照云环监发【2001】347号文件要求,在每期工程项目可行性研究报告或初步设计完成后,需编制备期工程环境影响评价补充报告,报环评审批单位审批后方可开工建设。4、建立完善施工营地中水处理设施的运行台账,加强中水处理设施运行管理,确保设施运行正常,污水处理达标后用于施工场地洒水降尘,严禁污水外排,实现雨污分流。5、加强施工营地管理,严禁乱丢垃圾,垃圾必须严格按照环评批复要求落实,严禁进行填埋。6、加强项目地块施工期间的环安全隐患排查工作,防止环安全事故发生。7、做好汛期防洪工作,对项目区域内的排洪沟、沉沙池及时进行清理工作,防止事故发生。8、如若一期现有788.66亩高尔夫场将整改为生态体育公园,项目现状发生改变后,需办理补充环评手续,同时做好污染防治措施及专家论证,专家论证需对环境污染隐患进行评估。
---	-------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------	--

3	澄江县 环境监察大队	澄江县永固 商品混凝土 有限公司	统一社会信用代码: 9153042259 7129076M	2020年6 月9日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:配料口西面还未完成封闭措施。 6、处理情况:1、加强废机油的日常管理,并按照危废相关规定申报、处置,建立完善台账;2、生产过程中加强污染治理设施的运行管理,有效防治粉尘无组织排放,严禁生产、生活废水外排。3、严格按照《澄江工业园区东溪哨片区环境卫生污染问题整改方案》要求落实各项整改。
4	澄江县 环境监察大队	澄江磷都水 处理有限公司	统一社会信用代码: 91530422M A6K7L8H14	2020年6 月11日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:目前尚未开展突发环境事故应急演练工作。 6、处理情况:1、停运期间加强管理,按要求落实各项污染防治措施,确保污水处理的各项设施及在线监测设施正常运行回用水达到GB/T14848-199《地下水质量标准》III类标准、GB/1930005《城市污水再生利用、工业用水水质》表1的再生水水质标准,严禁外排。2、按照环保要求定期对应急水塘水质进行跟踪监测。3、活性炭、RO反渗透膜更换时,必须进行依法处置。4、加强在线监控系统

					统的运行管理、确保设施正常运行有效运行，视频监控正常传输；6、停运加强厂区内的环境隐患排查工作，发现隐患立即消除并向环保部门及时报送，防止环境安全事故的发生。7、尽快开展环境突发事故应急演练工作
5	澄江县 环境监察大队	澄江市中医院	统一社会信用代码： G205304220 0003690D	2020年6月23日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：企业正在申请办理排污许可证。 6、处理情况：1、遵守环保法律法规，严格按照《澄环审[2016]11号》所列对策及措施落实各项污染防治措施。2、确保污水处理站正常运行，污水处理达标后按要求排入城市污水处理系统处理定期对污水处理站产生的污泥做属性鉴定，并进行妥善处置。3.依法分类收集、储在各类医疗危险废物，及时委托有相应资质的单位处置所产生的各类危险废物，加强医疗废物储在回的日常管理。4、待验收意见出具后，尽快办理排污许可证。5、加强辐射安全排查工作，防止辐射安全事故的发生。
6	澄江县 环境监察大队	云南德瑞化工有限公司	统一社会信用代码： 9153042256 8827107T	2020年6月11日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：

					6、处理情况：1. 加强污染治理设施的维修保养，确保污染治理设施正常运行，废气达标排放。2、生产生活废水循环使用，严禁外排。3、加强环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。	
7	澄江县 环境监察大队	云南澄江冶 钢集团黄磷 有限公司	组织机构代码 证 号： 91530422731 190880U	2020 年 6 月 11 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求建设污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1、具有三防措施的粉矿石堆场磷渣堆场，目前还未完成重建工作。2 还未开展突发环境事故应急演练工作。 6、处理情况：1、加快矿石、粉矿堆场的三防措施重建工作。2、针对三磷整治情况，. 及时进行环境后评价工作。3、加强污染治理设施运行管理，确保设施运行正常，严禁生产废水外排。4、严格按照《固废法》相关规定，严格落实固体废物污染防治处置措施。5、加强生产期间的环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。6、尽快开展2020 年的环境事故突发应急演练工作。7、严格按照排污许可证的要求 求落实各项污染物的监测工作。
8	澄江县 环境监察大队	云南博安建 设投资有限 公司	统一社会信用代码 ： 91530422MA 6K4BJ17N	2020 年 6 月 17 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1、施工区域存在建筑垃圾堆放

					不规范，清运不及时；2、施工区域存在生活垃圾露天堆放情况，清运不及时。 6、处理情况：1.项目施工区域堆存的建筑垃圾必须按相关要求规范堆放，并及时清运妥善处置。2、生活垃圾必须严格按照相关要求规范堆放，并及时清运妥善处置。3、加强复工期间人员疫情防控管理工作；4、加强环境安全隐患的排查工作，防止环境安全事故发生，加强施工区域的防尘措施，对裸露地块增加洒水频次。
9	澄江县 环境监 察大队	澄江县垃圾 焚烧处理中 心	统一社会信 用代 码 号： 1253042256 62104886	2020 年 6 月 9 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1.垃圾焚烧发电项目且环评审批手续还未完成。2、施工区的扬尘防控措施不完善：场地进出口冲洗设备的收集池建设不规范。 6、处理情况：1、加快生活垃圾焚烧发电项目且环评文本的修改工作，及时报环保部门审批。2.加强垃圾渗漏液的处置管理，严禁外排。3、加强疫情期 间厂区的疫情防控管理工作，对厂区进行消毒.. 对使用过的口罩规范收集并消毒，..再进行无害化 处理。4、加强施工期间的环境安全隐患排查工作。 防止环境安全事故发生。5、完善施工期间的扬尘 防控措施及施工场地进出口冲洗设备的规范建设 工作。6、严格按照土壤污染防治法的相关要求， 落实项目地块土壤污染调查报告。

10	澄江县 环境监察大队	云南澄江志成磷业化工有限责任公司	统一社会信用代码： 915304222177321734	2020年6月9日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1、由于下雪，黄磷水淬渣大棚被压垮，目前还未修复完成。 6、处理情况：1、加强污染治理设施运行管理，严禁生产废水外排；2、废矿物油、泥磷属危险废物，必须按照《危险废物管理条例》进行妥善处置；3、加强在线监控设施的日常保养，保障恢复生产时在线数据正常有效传输；4、严格按《固废法》相关规定，落实固体废物污染防治措施。5、针对“三磷”整治情况，及时进行环境后评价工作。6、加快黄磷水淬渣大棚的修复工作。7、加强厂区疫情防控，加强口罩收集消毒后进行无害化处理。8、严格按照工艺园区环境综合整治要求落实各项整改工作。
11	澄江县 环境监察大队	云南澄江天辰磷肥有限公司	统一社会信用代码： 91530422760408682J	2020年6月17日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1、物料大棚还未建设完成。2、雨水沟清理不彻底，部分地段有杂物堵塞的情况。6、处理情况：1、加强各工段的管理，严防环境安全事故发生；2、加快物料大棚的修建工作；3、

					及时对厂区的雨水沟进行清理；4、加强污染治理设施的维护和保养，确保各项环保设施正常运行，污染物达标排放，生产、生活废水严禁外排。
12	澄江县 环境监察大队	澄江恺达塑胶有限公司	统一社会信用代码： 91530422748268268963 B	2020年6月17日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
13	澄江县 环境监察大队	云南澄江盐业化工有限公司	统一社会信用代码： 91530422167086575M	2020年6月9日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、生产线已拆除，《突发环境事故应急预案》未编制； 5、检查发现问题：1、现场检查时，原材料与成品混合堆放，物品堆放不规范。2、存在露天堆放生产过程中需要使用的玻璃制品。 6、处理情况：1、加强生活污水运行管理，严禁污水外排；2、加强对承租方的协调管理，积极开展环境安全隐患排查工作，发现问题及时处理，消除环境安全隐患；3、加强物料堆放的管理工作。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、生产线已拆除，《突发环境事故应急预案》未编制； 5、检查发现问题：该公司还未按照工业园区环境综合整治要求设置安全风险报告。 6、处理情况：1、加强污染治理设施的管理，确保各污染治理设施(包括在线监控设施)正常运行废气污染物达标排放；2、废矿物油、脱神渣等危险废物，必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境

					境防治法》进行依法处置；3、加强厂区环境管理，采取有效措施整治料场、物料输送和各生产工段大气污染无组织排放。严格按《大气污染防治法》、《固废法》相关规定；落实物料及固体废物围栏等污染防治措施；4、加强厂区隐患排查整治工作，并建立健全档案台账记录，防止安全事故的发生；5、按要求落实完善应急物资，及时开展应急培训及演练工作；6、严格按照工业园区环境综合整治要求开展各项整治工作。
14	澄江县 环境监察大队	澄江市人民医院	统一社会信用代码： 41201841-5	2020年6月23日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1、遵守环保法律法规，认真落实环评所列对策、措施及批复要求。2、确保污水处理站正常运行，污水处理达标后按要求排入城市污水处理系统处理，定期对污水处理站产生的污泥做属性鉴定，并进行妥善处置。3、依法分类收集、贮存各类医疗危险废物，委托有相应资质的单位处置所产生的各类危险废物。4、加强对放射源的日常管理，完善防火、防盗、防丢失、防破坏、放射性泄露的安全措施。5、加强环境安全运行管理，防止事故发生。

15	澄江县 环境监察大队	云南龙杰旅游开发有限公司	统一社会信用代码: 91530422697994083F	2020年6月29日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 1. 海豚暂养馆产生的医疗废物未建立台账, 未与有资质的处置单位签订处置协议。2、由于项目区域正在铺设雨污管网, 日处理500立方的污水处理站设备暂停运行, 存在安全隐患。 6、处理情况: 1、严格按照所有环评及相关审批文件的要求, 落实各项环保治理措施; 2、加强施工过程中弃土运输过程管理, 防止污染事故的发生; 3、对施工工地渣土运输道路两边损坏的部分覆盖布进行修复、更换, 避免施工扬尘影响周边居民正常生活。4、对裸露的开挖区域进行压实和覆盖, 防止水土流失和灰尘的产生。5、确保生活垃圾做到无害化处理, 海豚暂养馆产生的医疗废弃物规范收集, 建立台账, 尽快与有资质的处置单位签订处置协议, 依法依规处置。6、尽快完成海洋馆1号项目区域雨污管网的建设工作, 确保日处理500立方的污水处理站设备正常运行, 停运期间做好污水收集池的巡查工作, 防止环境安全事故发生。
16	澄江县 环境监察大队	澄江县禄充污水处理厂	统一社会信用代码: 9153042274526940XX	2020年5月26日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制;

					5、检查发现问题：絮泥剂堆存不规范。 6、处理情况：1、加强污水处理厂各项污水处理设施的运行维护，确保污水处理设施正常运行，水质稳定达标排放。2、运维方要加强污染源自动监控设施的运行维护管理，定期清洗采样管路和维护设备，清洗反应槽(消解瓶)，确保污染源自动监控系统正常运行，数据有效传输。3、规范管理中监控系统，保障系统各项参数齐全并完整保留。4、加强厂区环境卫生管理。5、严格按照环评及相关法律法规落实各项环保措施。6、加强环境安全管理，防止安全事故的发生。
17	澄江县 环境监 察大队	澄江县污水 处理厂	统一社会信用代码： 9153042243 1280796J	2020年6 月29日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1、加强污水处理厂各项污水处理设施的运行维护，确保污水处理设施正常运行，水质稳定达标排放。2、加强污染源自动监控设施的运行维护管理，定期及时清洗采样和检测设备，确保设施正常运行，确保有效数据传输率自行监测公布率各项参数齐全并完整保留。4、定期对进、出水只在线采样探头及出水只沟渠进行清洗。5、加强管理，按环评要求完成配套管网及相关污染防治措施。 6、出现污染治理设施(包括在线监控设施、异常、

					在线监控数据异常等情况时按要求及时处理并报告环保部门。7、加强在线监控废液的规范收集贮存，依法外置。8、发生突发性环境事件时，应按要求立即启动环境事件应急预案，采取有效措施，防止环境污染。
18	澄江县 环境监察大队	澄江阳光混凝土加工有限公司	统一社会信用代码： 91530422582364356K	2020年6月11日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。 1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》修制未完成； 5、检查发现问题：1、废机油收储台不完善，未签订危废处置协议；2、企业《突发环境事件应急预案》修编工作未完成。 6、处理情况：1、加强厂区环境安全隐患的排查工作，防治安全事故发生；2、加强污染治理设施的运行维护，确保治理设施正常运行，生产废水、生活污水妥善处置，严禁外排。3、废机油(废矿物油)必须严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行储存、使用及处置，并建立健全危险废物台帐，加大对厂区的清扫力度，保证厂区卫生，及时洒水降尘，减少厂区无组织排放；5、严格按照东溪哨片区环境综合整治提升专项行动整改要求落实各项整改工作。6. 尽快完成企业《突发环境事件应急预案》的修编工作及备案。