



澄江县环境监察大队 7 月份双随机抽查结果公开表

序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江县环境监察大队	福尔康综合门诊		2020 年 5 月 26 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时门诊部正在使用，生活污水、生活垃圾统一收集后规范处置，污水并入市政管网。
2	澄江县环境监察大队	澄江龙凤磷业有限责任公司	91530422676576237C	2020 年 7 月 16 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在生产，各项污染治理设施正在运行。
3	澄江县环境监察大队	澄江磷都水处理有限公司	91530422MA6K7L8H14	2020 年 7 月 17 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业未生产，处于停厂状态。
4	澄江县环境监察大队	云南澄江冶钢集团黄磷有限公司	91530422731190880U	2020 年 7 月 14 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在生产，各项污染治理设施正在运行。
5	澄江县环境监察大队	澄江县永固商品混凝土有限公司	91530422597129076M	2020 年 7 月 13 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在生产，企业对物料大棚进行了封闭加喷淋设施，设置了危险废物识别标志，未发现生产废水外排现象。
6	澄江县环境监察大队	云南澄江志	91530422217732	2020 年 7 月	相关手续办理情况	检查时企业正在生产，水渣大棚重建完成，完成封闭。

	澄江生态环境局	成磷业化工有限责任公司	1000	月 15 日	况及环保设施运行情况	闭加喷淋设施。
7	澄江生态环境局	云南澄江盘虎化工有限公司	91530422767086575M	2020 年 7 月 15 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在生产，各项污染治理设施正在运行，该公司雨水收集及排放三个区域，雨水通过雨水沟道收集后排入初期雨水收集池，未发现污水混排雨水的情况；黄磷电炉精磷水渣库房等环节均进行防渗、围堰处理；已完成了新建物料大棚的封闭。
8	澄江生态环境局	澄江县磷化工华业有限责任公司	91530422719467779H	2020 年 7 月 16 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在生产，各项污染治理设施正在运行，已在厂区公示栏对相关环境信息进行公开，新建物料大棚已完成封闭。
9	澄江生态环境局	澄江县磷化工华业有限责任公司	91530422719467779H	2020 年 7 月 22 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在生产，各项污染治理设施正在运行，已在厂区公示栏对相关环境信息进行公开，新建物料棚已完成封闭。
10	澄江生态环境局	云南澄江天辰磷肥有限公司	91530422760408682J	2020 年 7 月 16 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业未生产，企业已按照《长江“三磷”专项整治技术指南》完成整改，通过初验及阶段验收，完成物料大棚的建设。
11	澄江生态环境局	云南澄江天辰磷肥有限公司	91530422760408682J	2020 年 7 月 22 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业未生产，企业已按照《长江“三磷”专项整治技术指南》完成整改，通过初验及阶段验收，完成物料大棚的建设。
12	澄江生态环境局	昆明合起工贸有限公司 澄江氟化分公司	91530422727317279H	2020 年 7 月 16 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在生产，污染治理设施正在运行，对生产区进行封闭，治理无组织排放。
13	澄江生态环境局	云南澄江华荣水泥有贵	915304227928930000	2020 年 7 月 14 日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业未生产，物料大盆喷淋设施已完成安装，生活污水处理站已建设完成。

	澄江综合执法大队	任公司			行情况	
14	澄江县生态环境保护综合执法大队	澄江阳光混凝土加工有限公司	91530422582364356K	2020年7月13日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在生产，新建物料大棚已完成封闭加喷淋设施。
15	澄江县生态环境保护综合执法大队	云南澄江莲心食品有限公司		2020年7月17日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业未生产，厂区内的洗涤厂检查时未生产，洗涤厂项目已完成备案，现场检查发现生活污水收集池因清淤未加盖盖板，有雨污混流风险，已现场责令整改。
16	澄江县生态环境保护综合执法大队	云南澄江冶钢集团水泥有限公司（水泥粉磨站、混凝土搅拌站）		2020年7月14日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在运行，各项污染治理设施正在运行，搅拌站物料大棚完成密封加喷淋设施。
17	澄江县生态环境保护综合执法大队	澄江铭成工贸有限公司	91530422797208182J	2020年7月14日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在运行，各项污染治理设施正在运行，物料已完成覆盖。
18	澄江县生态环境保护综合执法大队	澄江毅利锋工贸有限公司	91530422584827692C	2020年7月17日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在生产，各项污染治理设施正在运行，未发现环境违法问题。
19	澄江县生态环境保护综合执法大队	云南德春绿色食品有限公司		2020年7月21日	相关手续办理情况及环保设施运行情况	检查时企业正在生产，各项污染治理设施正在运行，未与环卫部门签订生活垃圾处置协议，一督促

	队	公司			行 情 况	企业尽快签订生活垃圾处置协议。
20	澄江县环 境监察大 队	云南省澄江 市藕粉厂		2020年7 月17日	相关手续办理情 况及环保设施运 行情况	检查时企业未生产，污水处理设施因水量不足未运 行，现场检查时未发现污水外排现象；污水处理站 清理出的淤泥用麻袋装存，堆放于厂区北面墙边， 未及时清运，已现场责令尽快进行清运。
21	澄江县环 境监察大 队	澄江知明轻 型建材有限 公司	91530422MA6KGG W27H	2020年7 月14日	相关手续办理情 况及环保设施运 行情况	检查时企业正在生产，污染治理设施正在运行，现 场检查时未发现环境违法行为。
22	澄江县环 境监察大 队	云南德瑞化 工有限公司	91530422MA6KGG W27H	2020年7 月14日	相关手续办理情 况及环保设施运 行情况	检查时企业正在生产，污染治理设施正在运行，现 场检查时未发现环境违法行为。