

玉溪市生态环境局澄江分局双随机抽查结果公开表



序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	玉溪市生态环境局澄江分局	澄江县市场服务中心	统一社会信用代码: 91530422727327733Y	2021 年 5 月 6 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 厂区卫生环境较差 处理情况: 1、加强污水处理设施的调试运行管理, 确保设施正常运行, 污染物达标后方可排入城市污水管网。 2、加强对病死猪的无害化处置监督, 建立健全处置台账。 3、严格对照排污许可证环境管理要求落实自行监测工作。 4、加强环境安全隐患排查...发现隐患文即消除.防止对周边环境造成影响。 5、加强厂区卫生清扫工作, 保持厂区卫生清洁。 1、环保手续已审批; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制完成;
	玉溪					

2	市生态环境局澄江分局	澄江县人民医院	统一社会信用代码： 41201841-5	2021年5月6日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	5、检查发现问题：2021年3月底新增一套DR机未使用，还未完成备案及申报辐射安全许可证。 处理情况： 1、严格按照环保法律、法规及环评批复要求，认真落实各项污染防治措施。 2、加强污水处理站的运行维护，确保污水处理站正常运行，污水处理达标后按要求排入城市污水处理系统。 3、定期对污水处理站产生的污泥做属性鉴定，并进行妥善处置。 4 依法分类收集、储存各类医疗危险废物，委托有相应资质的单位处置所产生的各类危险废物。 5、加强对放射源的且常管理，完善防火、防盗、防丢失、防破坏、放射性泄露的安全措施。 6、加强环境安全运行管理，防止事故发生。 7、尽快完成新增移动DR机，完成备案及申报辐射安全许可证后方可使用。
3	玉溪市生态环境局澄江分局	云南德瑞化工有限公司	统一社会信用代码： 91530422568827107T	2021年5月18日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 处理情况： 1、复产后严格对照排污许可证环境管理要求落实自行监测工作。 2、加强污染治理设施的运行管理工作，确保环保治理设施的正常运行，废气达标排放。 3、生产、生活废水循环使用，严禁外排。

					4、加强环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。
4	玉溪市生态环境局澄江分局	昆明合起工贸有限公司 澄江氟化分公司	统一社会信用代码： 91530422727317279H	2021 年 5 月 18 日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 处理情况： 1、加强厂区设施、设备的管理，杜绝跑冒滴漏现象发生，生、产期间废水密封团循环使用，严禁外排。 2、事故应急池保证空池应急，适时开展应急演练，降低环境风险。 3、氟硅酸、液属危险废物，必须严格按照《中华人民共和国固废法》进行规范管理，杜绝环境污染事故的发生。 4、加强厂区内物料的堆放管理，防止乱堆放情况发生。 5、加强环境安全管理，防止环境污染事故发生。 6、加强污染治理设施的保养与维护确保正常运行，污染物达标排放。
5	玉溪市生态环境局澄江分局	云南澄江天辰磷肥有限公司	统一社会信用代码： 91530422760408682J	2021 年 5 月 18 日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：云南省生态环境厅玉溪市生态环境执法检查反馈的第 1、4、10 等三项问题未整改完成。 处理情况：

					1、严格按照玉溪市生态环境局澄江分局下达责令整改及整改方案要求按时间节点完成云南省生态环境厅玉溪市生态环境执法检查反馈的第1、4、10等三项问题整改，并将整改情况上报生态环境部门。 2、加强污染治理设施的运行维护和保养，确保各项环保治理设施正常使用，污染物达标排放，按排污许可要求开展自行监测，严禁产生生活废水外排。 3、严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加强对氟磺酸、废触媒(五氧化二钒)、废矿物油等危险废物及其他一般固体废物的收集、贮存和依法处置，杜绝环境污染事故的发生。 4、加强厂区及花园河渣库的环境安全隐患排查工作，及时消除隐患，防止突发事件发生。
					1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题处理情况： 1、加强污染治理设施运行管理，确保设施运行正常，废气达标排放，废水严禁外排。 2、严格按照《固废法》相关规定，落实固体废物、危险废物的污染防治措施，完善管理制度及台账。 3、加强环境安全隐患排查整治工作，防止环境安全事故发生。 4、严格按照排污许可证的要求落实各项污染物的自行监测工作。
6	玉溪市生态环境局澄江分局	云南澄江磷化工业有限责任公司	统一社会信用代码: 91530422719467779H	2021年5月18日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。

					5、加强污染源在线监控设施的运行管理，确保在线监控数据的真实性、准确性、完整性，并确保有效传输。 6、对照《长江“三磷”专项排查整治技术指南》要求，结合整改投入生产后出现的各类问题，持续完善各项整改措施。
7	玉溪市生态环境局澄江分局	澄江龙凤磷业有限公司	组织机构代码证号：91530422676576237C	2021年5月18日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求建设污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1、二车间遗留的部分磷矿石已遮盖，但未及时清运处理。2、二车间污水循环池原有的废水于2020年6月清运处理过一次，目前检查时因为之前的降雨，循环池内又存在积水。3、二车间贮存的泥磷渣还未清运处置。 处理情况： 1、严格按照《排污许可管理办法》相关规定，排放口发生改变时排污单位应当在规定时间内向核发生态环境保护部门提出变更排污许可证的申请，在30个工作日内完成排放口变更工作，并将整改情况上报当地生态环境部门。 2、完善雨水排放口自行监测工作及台账。 3、一车间恢复生产后加强各工段污染治理设施的维护管理，确保生产过程中污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 4、生产、生活废水循环使用，严禁外排。 5、适时观察监测井情况开展监测工作，适时排查废水循环池防渗情况，排查、整改、消除水污染隐患，配备应

						急物资，适时开展应急演练，降低环境风险，防范污染事故发生。 6、一车间恢复生产后加强在线监控设施的日常保养，保障在线数据正常有效传输。 7、废矿物油、泥磷属危险废物，必须按照《危险废物管理条例》进行妥善存放、处置，对泥磷残渣分批进行危险废物属性鉴定并依法妥善进行处置。 8、加强物料堆场管理，采取有效措施防治粉尘无组织排放，一车间原料库外暂时堆存的磷矿及时清运入库。 9、对厂区内的沟道进行清理，保障排水畅通。 10、加强厂区道路洒水降尘频次，防止扬尘污染。 11、尽快完成二车间遗留矿石、泥磷渣的清运处理，加强循环水池的巡查，按要求消除各类污染隐患。
8	玉溪市生态环境局澄江分局	澄江磷都水处理有限公司	组织机构代码证号：91530422MA6K7L8H14	2021年5月18日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 处理情况： 1、加强管理，按要求落实各项污染防治措施，确保污水处理的各项设施回用水达到 GB/T14848-1993《地下水质量标准》III 类标准、GB/T19923-2005《城市污水再生利用、工业用水水质》表 1 的再生水水质标准，严禁外排。 2、按照环保要求定期对应急水塘水质进行跟踪监测。 3、活性炭、R0 反渗透膜更换时，必须进行依法处置。 4、恢复生产后确保在线监测设施的正常运行，确保监测	1、环保手续完善； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。

					数据真实有效，监控数据及视频正常传输。 5、加强秧田冲坝塘、老客田坝塘的巡查管理，防止环境安全事故发生。
9	玉溪市生态环境局澄江分局	澄江县恒晟塑料科技有限公司	统一社会信用代码： 91530422MA6N7NEM0L	2021年5月20日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 处理情况： 1、生产期间加强环保设施的运行管理，确保设施运行正常。 2、加强生产期间的环境安全管理，防止环境安全事故的发生。 3、严格按照《突发环境事故应急预案》应急物资配备要求完善应急物资储备，定期开展应急演练工作。 4、建立健全危废收集、处置台账并按要求进行处置。 5、加强各原料堆内存区域及生产区域的清扫频次，建立岗位环境管理长效机制，确保厂区环境干净整洁
10	玉溪市生态环境局澄江分局	澄江环球融创会展有限公司（蔚蓝城项目）	统一社会信用代码： 91530422MA6N7NEM0L	2021年5月25日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制，还未备案； 5、检查发现问题：1、项目区域弃土场的遮阴网部分已损坏，未及时进行更换；2、混凝土搅拌车污水收集池设置不规范，施工垃圾堆放场所设置不规范；3、该公司于2021年3月秀托江西景瑞环保科技有限公司云南分

					1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	公司编制完成《突发环境事故应急预案》，于2021年4月15日组织了专家评审，还未环保备案工作。 处理情况： 1、对项目区域弃土场已损坏的遮阴网及时进行更换。 2、规范设置混凝土搅拌车污水收集池、施工垃圾堆放场所。 3、尽快完成《突发环境事故应急预案》的评审备案工作。 4、加强施工期间的扬尘防控措施及氟化物污水处理设备的运行管理，确保设施运行正常。 5、夜间特殊作业时，需到相关部门进行申请报备审批，并向周围居民进行公示，并做好降噪措施，防止噪声扰民。 6、加强施工期间的环境安全隐患排查工作，防止环境安全全事故发生。
11	玉溪生态环境局澄江分局	澄江县甸堆调水工程建设有限责任公司	统一社会信用代码： 91530422MA6KX5X85C	2021年6月15日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》未编制； 5、检查发现问题：1、项目5标段生活区污水收集不规范，未设置三级沉淀池，厨房未安装油烟净化器，旱厕收集池挡墙部分坍塌，生活垃圾收集不规范，项目区域存在随意丢弃生活垃圾的现象；2、施工区域扬尘防控措施不完善，未配备雾化喷淋设施。 处理情况： 1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施。 2、加强工人的管理防止环境安全事故发生。 3、对项目5标段生活区污水设置三级沉淀池，收集沉淀

					后用于酒水降尘，严禁外排。 4、厨房尽快安装油烟净化器，对星厕收集池的挡墙进行修复，建设规范的生活垃圾收集池，对生活垃圾进行规范收集，规范建立垃圾清运台账。 5、加强施工区域扬尘防控措施.加强施工道路酒水降尘频次配备雾化喷淋设施。
12	玉溪市生态环境局澄江分局	澄江县垃圾焚烧处理中心	统一社会信用代码： 125304225662104886	2021 年 6 月 30 日	1、环评审批手续已通过专家评审，待出具审批手续； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》未编制； 5、检查发现问题：垃圾焚烧发电项目环评审批手续已通过专家评审，待出具审批手续。 处理情况： 1、加快落实环评的办理工作，待取得环评批复后严格按照环评批复落实各项污染治理措施。 2、加强施工期间的环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。 3、加强施工场地进出口冲洗设备污水收集系统管理，严禁污水外排。

