澄江市生态环境保护综合行政执法大队双随机抽查结果公开表

序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江县市场服务中心	统一社会信用代码号：91530422727327733Y	2022年6月20日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：猪粪暂存间屠宰废弃物清运不及时。 处理情况及要求： 1、要求企业及时对猪粪暂存间屠宰废弃物进行清理并妥善处置； 2、加强污水处理设施的调试运行管理，确保设施正常有效运行，污染物达标后方能排入城市污水管网； 3、加强对病死猪的无害化处置监督，建立健全处置台账。 4、严格对照排污许可证环境管理要求落实自行监测工作； 5、加强环保设施隐患排查，发现隐患立即修复或者更换设备； 6、加强厂区卫生清扫工作，保持厂区卫生清洁。
2	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南红塔卷烟胶厂异地搬迁项目	统一社会信用代码号：91530422709813156Q	2022年4月22日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求建设污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：污水处理设施运行台账记录不规范。 处理情况及要求：

						1、加强务祚染宿埋设施的运行维护，确保设施运行正常。 2、加强污水处理设施正常运行，严禁污水外排，并建立完善污水处理设施运行一台账。 3、加强厂区巡查，发现隐患及时消除，防止环境、安全事故发生。
3	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江海诚旅游发展有限公司	统一社会信用代码号：91530422MA6KCWY137	2022 年 5 月 18 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：突发环境事件综合应急预案修编工作还未完成。 **处理情况及要求：** 1、加强项目区域临时时生活区内污水收集收集管理，定期清运，严禁处排； 2、加强各污染治理设施的运行维护，确保设施正常运行。 3、加强项目区域环境、安全隐患排查工作，防止环境、安全事故发生； 4、严格按照环评及批夏要求落实各项环保措施； 5、严格按照澄江市广龙旅游小镇项目四面调蓄带氛化物处理总结报告专家技术审查意见要求，落实各项工作要求并定期对调蓄带进行氛化物水质监测，并将监测报告报生态环境部门； 6、加强施工工地环境卫生管理。生活垃圾及时清运、妥善处理； 7、夜间特殊施工作业时需到相关主管部门办理相关审批手续，并做好相关降噪措施，并向周边居民进行公示； 8、尽快完成突发环境事件综合应急预案修编及备案工作。

4	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南汇盈环保包装科技有限公司	统一社会信用代码号：91530422MA6N3N7A4P	2022年5月18日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：《突发环境事件应急预案》未编制完成；生活污水处理设施运行台账不完善。 **处理情况及要求：** 1、严格按照环评及批复要求落实各项污染防治措施； 2、加强施工期间环境安全管理，防止环境安全事故发生； 3、项目建设完工后，尽块编制《突发环境事故应急预案并完成备案； 4、加强污水处理设备的运行维护管理，确保设施运行正常，并建立管理制度及运行台账； 5、严格按照《企业环境信息依法披露办理办法》（2022年2月8号施行）相关要求要求完善信息公开工； 6、项目投产前完成排污许可证的办理工作，并按照《排污许可证》管理要求开展自行监测工作，并按照技术规范总则落实环境管理台账及排污许可证执行报告； 7、相关环保治理设施未配套前，生产线不得投入生产使用，项目竣工后及相关环保治理设施配套后，尽快开展自主环保竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。

5	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南龙杰旅游开发有限公司	统一社会信用代码号：9153042269 7994083F	2022 年 5 月 20 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：突发环境事故应急预案还未完成修编工作。 **处理情况及要求：** 1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施； 2、对裸露的开挖区域进行压实和覆盖，防止水土流失和灰尘的产生； 3、施工期间加强施工废水管理，严禁施工废水外排； 4、项目区域地下室产生的积水，必须经过水处理实施处理达标后回用于绿化，不得直接外排； 5、在熔断管控期间，停止项目所有施工作业，待熔断管控结束后、方可恢复建设； 6、加强环境、安全隐患的排查工作，防止环境、安全事故发生； 7、尽快完成突发环境事故应急预案修编工作，并备案。
6	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江伟明环保科技有限公司	统一社会信用代码号：1253042256 62104886	2022 年 5 月 24 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：项目《突发环境事件应急预案》还未完成网上备案工作；未按照环评及批复要求开展施工期半年环境监测工作；2022 年 4 月，云南省生态环境厅联合执法检查发现问题：环境监理报告还未编制完成并向社会公开。 **处理情况及要求：** 1、尽快完成生活垃圾焚烧发电项目《突发环境事件应急

						预案》网上备案工作； 2、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施； 3、严格按照云南省生态环境厅关于澄江市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复要求落实施工区环境监理工作，尽快完成环境监理报告的编制工作并向社会公开； 4、严格按照环评及批复要求开展施工期半年环境监测工作； 5、加强疫情期间防控管理工作，做好工人排查工作； 6、加强施工期间的环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。
7	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南神农澄江饲料有限公司	统一社会信用代码号：91530422750678849Q	2022年5月7日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：锅炉烟囱管道破损。 处理情况及要求： 1、对破损的烟囱管道进行修复或更换处理，恢复正常使用； 2、加强污染治理设施运行管理，随时保证设施运行正常； 3、企业要严格按照《玉溪市生态环境局澄江分局关于开展脱硫脱硝等环保设施排查整治工作的通知》（澄环发【7号】）文件相关要求，开展环保设施隐患排查工作，发现隐患立即采取维修或者更换治理设施，防止安全事故发生； 4、严格按照环评及批复的要求落实各项污染治理设施； 5、严格按照排污许可证相关要求开展自行监测工作； 6、建议按照大气污染防治工作要求将燃煤锅炉更换为生物质锅炉或燃气锅炉，有效控制大气污染物的排放量。

8	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江湖畔圣水房地产开发有限公司	统一社会信用代码号：91530422778560623A	2022年5月20日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已修编； 5、检查发现问题：突发环境事件应急预案已到期，目前正在修编中。 **处理情况及要求：** 1、尽快完成突发环境事件应急预案的修编工作，修编完成后到上级生态环境部门进行备案,备案后按照相关要求定期开展突发环境事件应急演练工作； 2、加强中水站污染治理设施的运行管理，随时保持设备正常运行； 3、加强环境安全日常管理，防止发生重大环境安全事故； 4、疫情期间做好防控工作； 5、定期对环保设施进行隐患排查工作，发现隐患及时消除。
9	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江县金威建材有限责任公司	统一社会信用代码号：91530422322863968F	2022年5月20日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：免烧砖物料堆场防扬尘不到位；危废暂存间台账不规范。 **处理情况及要求：** 1、严格按照固废法相关规定，对免烧砖原料堆场防扬尘措施进行完善； 2、规范危险废物管理台账，建立健全使用台账； 3、严格按照环评及批复的要求落实完善污染治理设施； 4、待生产期间时加强环保治理设施环境安全隐患排查工作，发现隐患立即修复或者更换设备。

10	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南澄江华荣水泥有限责任公司	统一社会信用代码号：91530422792893045 4	2022 年 5 月 27 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：公司辐射安全许可证内电请的 6 枚放射源放置于厂区内，未按照规定进行处置。 **处理情况及要求：** 1、按照辐射装置的管理要求，尽快进行 6 枚放射源处置； 2、严格按照《排污许可证》环境管理要求，落实企业自行监测工作； 3、加强环境管理，加强各治理设施的维护，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放，加强厂区环境卫生清扫管理； 4、生产废水循环使用，严禁外排； 5、严格按照危险废物的管理规定，加强废机油暂存间的规范管理，完善台账记录； 6、严格按照排污许可证管理制度要求，制定自行监测方案，开展自行监测工作，并按时上报季度、年度执行报告；在现有的台账管理基础上，按规定进行环境管理台账记录并按照排污许可证要求信息公开； 7、企业要严格按照《玉溪市生态环境局澄江分局关于开展脱硫脱硝等环保设施排查整治工作的通知》（澄环发【7 号】文件相关票求，开展环保设施隐患排查工作，发现隐患立即采取维修或煮更换治理设施，防止安全事放发生。

11	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江通力机动车检测有限公司	统一社会信用代码号：91530242239922768 7M	2022年6月20日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》编制未完成； 5、检查发现问题： **处理情况及要求：** 1、严格按照《机动车排放污染物检测技术规范》开展检测工作； 2、按要求对检测设备进行校验审核、比对，确保检测设施正常运行，检测结果真实、准确； 3、加强厕所废水的管理和综合利用，严禁外排； 4、开展环保设施安全隐患排查工作，发现隐患立即修复或者更换设备； 5、严禁对检验不合格的柴油车，人为修改降低发动机额定功率，使用弄虚作假的方式通过机动车排气污染检验； 6、严格对检验不合格车辆不得出具合格的《在用车检验（测）报告》； 7、严格按照国标及环保法律法规的规定开展机动车排气污染检验； 8、加强对澄江通力机动车检测有限公司环保检工作人员法律法规的培训学习，提高环境安全管理意识。