



玉溪市生态环境局澄江分局双随机抽查结果公开表

序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	玉溪市生态环境局澄江分局	昆明合起工贸有限公司 澄江氟化分公司	统一社会信用代码： 91530422727317279H	2021 年 7 月 23 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 处理情况： 1、加强厂区设施、设备的管理，杜绝跑冒滴漏现象发生，生产期间废水封闭循环使用，严禁外排； 2、事故应急池保证空池应急，适时开展应急演练，降低环境风险； 3、氟硅酸液属危险废物，必须严格按照《中华人民共和国固体废物法》进行规范管理，杜绝环境污染事故的发生； 4、加强厂区物料的堆放管理，防止乱堆乱放情况发生。 5、加强环境安全管理，防止环境污染事故发生。 6、加强污染治理设施的保养与维护，确保正常运行，污染物达标排放。 7、严格按照环评要求按时开展自行监测，确保污染物排放达标。
						1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求；

2	玉溪市生态环境局澄江分局	澄江县金威建材有限公司	统一社会信用代码: 91530422322863968F	2021年7月22日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	4、《突发环境事故应急预案》编制未完成; 5、检查发现问题:《突发环境事件应急预案》正在修编,还未修编完成。 处理情况: 1、严格按照环评及批复的要求落实完善污染治理设施; 2、生产期间加强环境安全管理,防止无组织排放粉尘对周边环境造成影响; 3、加强厂区环境安全隐患排查工作,防止环境安全事故发生。 4、加强危险废物管理,建立健全使用台账。 5、尽快完成《突发环境事件应急预案》修编及备案工作。
3	玉溪市生态环境局澄江分局	澄江磷都水处理有限公司	统一社会信用代码: 91530422MA6K7L8H14	2021年7月23日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已修编; 5、检查发现问题: 处理情况: 1、加强管理,按要求落实各项污染防治措施,确保污水处理的各项设施回用水达到 GB/T14848-1993《地下水质量标准》Ⅲ类标准、GB/T19923-2005《城市污水再生利用、工业用水水质》表1的再生水水质标准,严禁外排。 2、按照环保要求定期对应急水塘水质进行跟踪监测。 2、活性炭、RO 反渗透膜更换时,必须进行依法处置。 3、恢复生产后在线监控系统需要重新进行验收,确保在线监测设施的正常运行,确保监测数据真实有效,监控数据及视频正常传输; 5、加强秧田冲坝塘、老客田坝塘的巡查管理,防止环境安全事故发生。

4	玉溪市生态环境局江分局	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	统一社会信用代码：91530400	2021年9月16日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：辐射工作人员辐射安全与防护培训合格证已过期。 处理情况： 1、严格按照环评及批复要求落实各项污染防治工作； 2、严格落实抚仙湖最高水位线110米退让，禁止在一级保护区内进行相关违法建筑、景观建设； 3、做好所有中水站的运维工作，保证出水水质达标，并全部回用于项目部外排，做好相关台账记录； 4、做好相关环境管理工作； 加强环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。
5	玉溪市生态环境局江分局	云南宝泰轻化机械有限公司	统一社会信用代码：91530422690892754T	2021年9月14日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：检查时未建立加药台账。 处理情况： 1、对照环评评审意见要求认真落实各项工作；2、加强厂区不锈钢设备制造车间内外边角废料堆放的规范管理，严禁乱堆放；3、加强废机油及含废油棉纱的日常堆存管理，并建立运行台账规范登记，进行妥善处理；4、加强生活垃圾清运管理工作，严禁乱堆放；5、排查整改安全隐患，防范污染事故发生；6、加强工业X射线探伤操作管理，防范环境安全事故发生。7、8、

						完善厂区雨污分流措施。8、生产期间加强安全生产教育管理，防止安全事故发生。9、建立健全污水出路设施加药台账
6	玉溪市生态环境局江分局	澄江毅利锋工贸有限公司	统一社会信用代码： 91530422584827692C	2021 年 7 月 22 日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：信息公开栏未对自行监测内容进行及时更新。 处理情况： 1、尽快对自行监测内容进行更新；2、对厂区环境安全隐患进行排查整治，确保厂区环境安全；3、严格对照环评及审批意见要求落实各项污染防治措施；4、加强项目环保设施运维管理，确保设施正常运行，防止环境污染事故发生。5、加强电石渣贮存清运管理，按要求记录台账；6、加强污水处理设施日常维护，保障设施运行正常，建立健全运行台账。7、按生产情况及时清运堆存的电石渣。8、加强安全生产日常管理，严防安全事故的发生。 1、环保手续完善； 2、已按环评要求建设污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：硫磺酸库皮带下料机输送密封不严，存在粉尘无组织排放情况。 处理情况： 1、严格按照环评要求按时开展自行监测，确保污染物	1、环保手续完善； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。

7	玉溪市生态环境局澄江分局	云南澄江天辰磷肥有限公司	组织机构代码证号：91530422760408682J	2021年3月31日	环保手续；污染防治设施；卫生防护距离；环境风险及应急管理。	排放达标。对硫酸酸皮带下料机进行密封，防止粉尘外泄。 2、加强污染治理设施的运行维护和保养和安全管理，确保各项环保治理设施正常使用，污染物达标排放，无安全生产事故发生，按排许可要求开展自行监测，严禁生产、生活废水外排。 3、严格按照《中华人民共和国固废法》，加强对氟硅酸、废触媒（五氧化二钒）、废矿物油等危险废物及其他一般固体废物废物的收集、贮存和依法处置，杜绝环境污染事故的发生。 4、加强厂区及花园河渣库的环境安全隐患排查工作，及时消除隐患，防止事故发生。
8	玉溪市生态环境局澄江分局	澄江县甸柒调水工程建设有限公司	组织机构代码证号：91530422MA6KX5X85C	2021年8月6日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：项目5标段生活区污水收集不规范，污水收集设施还未完成建设，旱厕收集池挡墙部分坍塌； 2、施工区域扬尘防控措施不完善，未配备雾化喷淋设施。处理情况： 1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施。2.加强工人的管理防止环境安全事故发生：3.加快5标段临时生活区污水收集沉淀设施的建设，严禁生活污水外排：4、对旱厕收集池的挡墙进行修复，并定期委托环卫部门进行清掏，对生活垃圾进行规范收集，规范建立垃圾清运台账：5、加强施工区域扬尘防控措施，加强施工道路洒水

							降尘频次，配备雾化喷淋设施..6..针对存在的问题必须于.2021年8月14日前完成整改...并形成书面整改报告上报我局。
9	玉溪市生态环境局澄江分局	澄江县永固商品混凝土有限公司	统一社会信用代码:91530422597129076M	2021年7月22日	1、环保手续完善; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:厂区路面卫生状况较差,洒水不及时。 处理情况: 1 1、加强废机油的日常管理,并按照危废相关管理规定贮存、申报、处置,建立完善台账。2、生产过程中加强污染防治设施的运行管理,有效防治粉尘无组织排放,严禁生产、生活污水外排。3、规范暂存厂区固体废物,落实各项污染防治设施。4、进一步完善初期雨水收集措施。5、加强安全生产教育工作,防止安全事故发生。	
10	玉溪市生态环境局澄江分局	云南鑫成鹏高分子科技有限公司	统一社会信用代码:915304MA6	2021年8月6日	1、环保手续完善; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离;	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:1、切粒工序布袋集气罩有部分脱落.废气存在无组织排放现象。2、混合料搅拌工序密团措施不完善有少量粉尘无组织排放。 处理情况: 1 严格按照环评及批复要求落实项环保各项措施:2、加强切粒工序布袋集气罩的管理维护发现脱落现象及时处 理.防止废气无组织排放现象:3.完善混合料搅拌工序的	

			KLYWD3L		4、环境风险及应急管理。	密闭措施，避免粉尘无组织排放，4、加强施工期间及生产期间的环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生；5、加强中水处理站的运行维护，确保设备设施正常运行；6、加强安全生产管理工作，防止安全事故发生。
11	玉溪市生态环境局澄江分局	抚仙湖矣渡帆船基地及配套项目	统一社会信用代码：9153042243716510H	2021年8月5日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 处理情况： 项目动工后严格按照环评及批复要求落实各项污染治理设施；2、项目动工后尽快完成《突发环境事件应急预案》编制、评审、备案工作；3、在熔断管控期间，严禁项目开工建设，待熔断管控结束后方可开工建设。

