

澄江市生态环境保护综合行政执法大队双随机抽查结果公开表

(2022 年三季度)



序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江湖畔圣开 水房地产生产有限公司	统一社会信用代码: 9153042277 8560623A	2022 年 8 月 29 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批; 2、已环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、《突发环境事故应急预案》尚未完成修编备案工作。 处理情况及要求: 1、尽快完成突发环境事件应急预案的修编工作,修编完成后到上级生态环境部门进行备案,备案后按照相关要求定期开展突发环境事件应急演练工作; 2、按照危险废物相关管理要求,完善相关贮存转移台账; 3、加强中水站污染治理设施的运行管理,保持设备正常运行; 4、加强环境安全日常管理,防止发生重大环境安全事故。 5、疫情期间做好相关疫情防控工作; 6、加强在线监测设施管控工作,发现异常及时上报;

					7、定期对环保设施进行隐患排查，发现隐患及时消除； 8、定期对中水处理站出水水质开展监测。
2	澄江市生态环境保护综合执法大队	澄江恺达塑胶有限公司	统一社会信用代码： 91530422748268963B	2022年9月6日	1、环保手续完善； 2、已按环评要求建设污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：危险废物的含油沾染物的管理不规范。 处理情况及要求： 1.加强生活污水收集沉淀池的管理，防止生活污水外溢。 2.加强对承租方的协调管理，积极开展环境安全隐患排查工作，发现问题及时处理，及时消除环境安全隐患。 3.建立健全危废暂存间出入库台账，所产生的危险废物严禁擅自处理。
3	澄江市生态环境保护综合执法大队	云南澄江华业磷化工业有限责任公司	统一社会信用代码： 91530422719467779H	2022年9月6日	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：2022年4月15日云南省生态环境厅2022年联合执法检查提出的“厂区生活污水未完全收集至污水处理站”问题未完成整改。 处理情况及要求： 1、按照应急管理局要求，积极做好事故处置工作，防止发生次生环境污染事故； 2、严格按《突发环境事件应急预案》的相关要求，做好应急处置措施，及时开展本年度突发环境应急演练； 3、加强对环境、安全生产的管理，防止环境、安全事故

						发生。 4、对环保治理设施进行全面排查，发现隐患及时整改； 5、复工复产后，及时向上级主管部门报告，确保各项污染防治设施及在线监测系统正常运行，并严格按照排污许可证要求开展监测。 6、加快推进一体化生活污水处理设施进度，尽快完成整改。
4	澄江市生态环境保护综合执法大队	昆明合起工贸有限公司 澄江氟化公司	统一社会信用代码： 91530422727317279H	2022年9月14日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 处理情况及要求： 1、加强厂区设施、设备的管理，杜绝跑冒滴漏现象发生，生产期间废水密封循环使用，严禁外排； 2、事故应急池保证空池应急，适时开展应急演练，降低环境风险； 3、氟硅酸液属危险废物，必须严格按照《中华人民共和国固废法》进行规范管理，杜绝环境污染事故的发生； 4、生产期间，加强生产安全管理，防止安全事故发生； 5、加强环境安全隐患排查，防止环境安全事故发生； 6、加强污染治理设施的保养与维护，确保正常运行，废气污染物达标排放； 7、严格按照环评要求按时开展自行监测，确保污染物排放达标。

5	澄江市生态环境保护综合执法大队	澄江市第二污水处理厂（玉溪中环环保工程有限公司）	统一社会信用代码：91530422MA6MXUHA	2022年9月8日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：突发环境事故应急预案还未完成修编工作。 处理情况及要求： 1、加强污水处理设备的运行维护管理，确保设备正常运行，出水水质达标排放； 2、清洗采样和检测设备，确保设施正常运行，确保有效数据传输率、自行监测公布率达到规范要求； 3、加强在线监测废液的规范收集贮存，并及时依法处置； 4、严格按照排污许可证管理要求落实各项工作； 5、加强环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。
6	澄江市生态环境保护综合执法大队	澄江冶金钢铁有限公司	统一社会信用代码：915304227311908480	2022年9月16日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：《突发环境事故应急预案》修编工作还未完成。 处理情况及要求： 1、加强环保措施的运行维护管理，确保设施运行正常； 2、严格按照排污许可证管理要求，开展相关工作； 3、尽快完成突发环境事故应急预案的修编工作，并及时备案； 4、加强环境、安全隐患的排查工作，防止环境、安全事故发生。

7	澄江市生态环境保护综合执法大队	澄江甸梁建设有限责任公司	统一社会信用代码: 91530422MA6KX5X85C	2022年9月20日	环保手续完善; 1、已按环评要求配套污染防治设施; 2、卫生防护距离已到达环评要求; 3、《突发环境事故应急预案》已编制; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 1、未完成甸梁龙潭饮用水源地环境突发事故应急预案编制工作; 2、临时办公区生活垃圾未及清运。 处理情况及要求: 1、尽快完成甸梁龙潭饮用水源地环境突发事故应急预案编制工作并报生态环境部门完成电子备案; 2、立即对临时办公区生活污水收集池内的沉淀物进行妥善处置, 消除污染隐患并周边的生活垃圾进行及时清理; 3、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施; 4、加强环保治理设施隐患排查工作, 发现隐患立即采取修复或者更换设备处理; 5、加强安全事故管理工作, 防止安全事故的发生。	环保手续完善; 1、已按环评要求配套污染防治设施; 2、卫生防护距离已到达环评要求; 3、《突发环境事故应急预案》已编制; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 在线监测设备还未完成联网工作。 处理情况及要求: 1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施; 2、加强施工期间的环境安全隐患排查工作, 防止环境安全事故发生; 3、项目完工投产后, 尽快完成项目环境保护竣工验收工作, 并严格按照排污许可证管理要求开展自行监测、执行报告等相关工作;
8	澄江市生态环境保护综合执法大队	澄江县垃圾焚烧处理中心	统一社会信用代码: 125304225662104886	2022年9月20日	环保手续完善; 1、已按环评要求配套污染防治设施; 2、卫生防护距离已到达环评要求; 3、《突发环境事故应急预案》已编制; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 在线监测设备还未完成联网工作。 处理情况及要求: 1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施; 2、加强施工期间的环境安全隐患排查工作, 防止环境安全事故发生; 3、项目完工投产后, 尽快完成项目环境保护竣工验收工作, 并严格按照排污许可证管理要求开展自行监测、执行报告等相关工作;	环保手续完善; 1、已按环评要求配套污染防治设施; 2、卫生防护距离已到达环评要求; 3、《突发环境事故应急预案》已编制; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 在线监测设备还未完成联网工作。 处理情况及要求: 1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施; 2、加强施工期间的环境安全隐患排查工作, 防止环境安全事故发生; 3、项目完工投产后, 尽快完成项目环境保护竣工验收工作, 并严格按照排污许可证管理要求开展自行监测、执行报告等相关工作;

						4、严格按照企业环境信息依法披露管理办法要求开展相关信息公开工作； 5、项目投产后尽快完成在线监测设备的联网工作及验收工作。
9	澄江市生态环境保护综合执法大队	激县新源再生资源回收有限公司	组织机构代码：06429582-1	2022年9月20日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：PH探头损坏，未进行更换。 处理情况及要求： 1、尽快对PH探头进行更换，确保设施正常运行； 2、加强渗滤液污水处理设施的运行维护管理，确保设施运行正常； 3、加强环境、安全隐患的排查工作，防止环境、安全事故发生。