

澄江市生态环境保护综合行政执法大队双随机抽查结果公开表
(2023 年第一季度)

序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	玉溪中车环保工程有限公司（澄江市第二污水处理厂）	统一社会信用代码： 91530422MA6MXUHB8Q	2023 年 3 月 15 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：澄江市第二污水处理厂新建项目因尚未全部完工，环保竣工验收工作未完成。 处理情况及要求： 加强污水处理设备及自动监控设施的运行维护管理，确保设施设备正常运行； 加强危废收集贮存，并及时依法处置； 加强厂区环境卫生管理。 建设完成后及时组织项目环保竣工验收。 6、立即完善厂区内各类抽水管道的标志标牌。

2	澄江 市生 态环 境保 护综 合行 政执 法大 队	澄江市国有 资产运营发 展有限责任 公司（九村 污水处理 厂） 91530481MA 6PBXWD07 统一社会信用代码： 2023年3 月9日		1、环保手续完善； 2、已按环评要求建设污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 检查发现问题： 处理情况及要求： 1、加强污水处理厂各项污水处理设施的运行维护，确保污水治理设施正常运行，水质稳定达标排放； 2、运维方要加强污染源自动监控设施的运行维护管理，定期清洗采样管路和维护设备、清洗反应槽（消解瓶），确保污染源自动监控设施正常运行，数据有效传输； 3、规范管理中控系统，保障系统各项参数齐全并完整保留； 4、加强厂区环境卫生管理； 5、严格按照环评及相关法律法规落实各项环保措施； 6、加强环保治理设施隐患排查工作，发现隐患立即采取修复或者更换设备。 7、严格按照危险废物相关管理要求落实各项防治措施及制度。
---	---	--	--	--

3	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江通力机动车检测有限公司	统一社会信用代码号：91530422399227687M	2023年3月14日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 检查发现问题： 处理情况及要求： 1、严格按照《机动车排放污染物检测技术规范》开展检测工作； 2、按要求对检测设备进行校验审核、比对，确保检测设施正常运行，严禁篡改、编造检验检测数据、结果，确保出具的检验检测数据和结果的真实、准确、公正、完整； 3、加强厕所废水的管理和综合利用 <u>严禁外排</u> ； 4、开展环境安全隐患排查，对排查出来的问题及时制定整改措施消除。
						1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 检查发现问题：

澄江	澄江县甸梁	统一社会信用	组织机构代码号：	91530422MA6KX5X85C	月 13 日	2023 年 3	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、水厂日处理 25 立方的中水处理站还未建设完成，目前办公生活区产生的生活污水暂时由环卫部门清运； 2、项目已基本建成正在调试，项目的《突发环境事故应急预案》编制备案及环保竣工验收工作还未完成； 3、化验室废液等危险废物贮存间还未建设。 处理情况及要求： 1、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施； 2、尽快编制完成《突发环境事故应急预案》，并报生态环境主管部门备案； 3、项目调试运行后，尽快组织开展环保竣工验收工作； 4、尽快完成水厂中水处理站、危险废物贮存间等污染防治措施的建设； 5、待化验室废液产生后，统一规范收集于危险废物贮存间，建立健全台账记录，与有处理资质的相关单位签订处置合同，定期委托有资质的单位清运外置。	4
----	-------	--------	----------	--------------------	--------	----------	---	---	---

5	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	玉溪市澄江机动车辆安全技术检测有限公司	统一社会信用代码号：91530422MA6L3M9U6E	2023年1月1日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 检查发现问题： 处理情况及要求： 1、严格按照《机动车排放污染物检测技术规范》开展检测工作； 2、按要求对检测设备进行校验审核、比对，确保检测设施正常运行，严禁篡改、编造检验检测数据、结果，确保出具的检验检测数据和结果的真实、准确、公正、完整； 3、加强食堂废水、厕所废水的管理和综合利用，严禁外排； 4、开展环境安全隐患排查，对排查出来的问题及时制定整改措施消除。
						1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制；

澄江市生态环境综合执法大队	澄江市生态环境综合执法大队	云南宝泰轻化机械有限公司	统一社会信用代码: 91530422690892754T	2023年3月6日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	检查发现问题: 企业生活污水污水处理设施因故障未运行。 处理情况及要求: 1、严格按照环评及批复落实各项污染治理设施, 确保治理设施正常运行; 2、限期排查生活污水污水处理设施故障原因, 尽快恢复正常使用, 中水达标回用, 严禁外排; 3、加强各生产区域的清理清扫频次, 规范堆存各类生产原料及产品, 确保厂区干净整洁; 4、落实安全生产主体责任, 加强厂区环境安全隐患排查, 防止环境安全事故发生。	澄江市生态环境综合执法大队	7	澄江市生态环境综合执法大队	云南抚仙湖精酿啤酒有限公司	统一社会信用代码: 91530422MA6KFUY14A	2023年1月1日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	检查发现问题: 绿剑云南及绿剑玉溪市交叉执法存在的相关问题进行整改后, 现还未按要求上报整改报告。 处理情况及要求: 1、严格按照环评及批复要求落实各项污染治理设施的建设;
---------------	---------------	--------------	------------------------------	-----------	---	---	---------------	---	---------------	---------------	------------------------------	-----------	---	--

						2、按照《排污许可证》要求频次开展自行监测工作； 3、加强厂区环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生； 4、及时按要求上报整改报告。
8	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南汇盈环保包装科技有限公司 (年产2亿平方米环保型高档纸板纸箱项目)	统一社会信用代码： 91530422MA6N3N7A4P	2023年1月1日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已修编； 检查发现问题： 处理情况及要求： 1、严格按照环评及批复要求落实各项污染防治措施； 2、加强环境安全管理，防止环境安全事故发生； 3、加强污水处理设备的运行维护管理，确保设施运行正常，并建立管理制度及运行台账； 4、严格按照《排污许可证》管理要求开展自行监测工作，并按照技术规范总则落实环境管理台账及排污许可证执行报告； 5、按要求开展年度突发环境应急演练。

9	澄江 市生 态环 境保 护综 合行 政执 法大 队	云南江川仙 湖锦绣旅游 物业发展有 限公司（抚 仙湖星空国 际旅游度假区 社区一期 17地块项 目）	统一社会信用代码： 统一社会信	2023年2 月28日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已达到环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 检查发现问题：开挖区域因长期停工，部分防尘网损坏。 处理情况及要求： 1、加强建筑垃圾及生活垃圾的堆存清运处置管理工作， 严禁生活垃圾与建筑垃圾混杂填埋； 2、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施； 3、加强环境安全隐患排查工作，及时发现問題、及时整改，防止环境安全事故发生； 4、加强项目区域配套的污水处理设施运行维护管理，确 保设备正常运行，并定期委托第三方监测机构对污水处 理回用水质进行监测，建立健全处理设施的运行管理台 账； 5、对开挖区域损坏的防尘网进行及时更换。
---	---	--	--------------------	----------------	---	--

10	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南江川仙湖锦绣旅游物业发展有限公司（抚仙湖星空国际旅游度假区一期项目）	统一社会信用代码： 91530422550142804Y	2023年2月28日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 检查发现问题：开挖区域因长期停工，部分防尘网损坏。 处理情况及要求： 1、加强建筑垃圾及生活垃圾的堆存清运处置管理工作，严禁生活垃圾与建筑垃圾混杂填埋； 2、严格按照环评及批复要求落实各项环保措施； 加强环境安全隐患排查工作，及时发现问题、及时整改，防止环境安全事故发生； 加强项目区域配套的污水处理设施运行维护管理，确保设备正常运行，并定期委托第三方监测机构对污水处理回用水质进行监测，建立健全处理设施的运行管理台账； 5、对开挖区域损坏的防尘网进行及时更换。
----	-------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------	--	---

澄江市生态环境综合行政执法大队	云南三创安防工程有限公司（警用装备及零部件制造项目）	统一社会信用代码：91530102697987000D	2023年3月13日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续已审批； 2、已接环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 检查发现问题：危险废物委托处置服务协议书到期后还未签订新的协议书。 处理情况及要求： 1、尽快签订危险废物委托处置服务协议书，危废暂存间严禁将危险废弃物与其他物品混堆，并建立健全危险废物进出处置台账，处置必须要交由有资质的第三方公司进行转运处置； 2、严格按照环评及批复要求落实各项污染防治措施； 3、加强环境安全管理，防治环境安全事故发生； 4、定期对污水处理站出水水质开展监测工作； 5、规范收集厂区内边角废料，严禁乱堆乱放。
-----------------	----------------------------	-----------------------------	------------	---	---