

澄江市生态环境保护综合行政执法大队双随机抽查结果公开表

2020 年三季度

序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江龙凤磷业有限责任公司	统一社会信用代码号：91530422676576237C	2020 年 8 月 11 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：污水处理中和机台账石灰、公分石添加台账不完善 6、处理情况：1. 加强各工段污染治理设施的维护管理，. 确保生产过程中污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放生 产生活废水循环使用，严禁外排； 3. 适时观察监测井情况: 适时排查废水循环池防渗情况: 排查、整改、消除水污染隐患，配备应急物资, 适时开展应急演练: 降低环境风险: 防范污染事故发生； 4、加强在线监控设施的月常保养，保障在线数据正常有效传输； 5. 废矿物油、泥磷属危险废物，必须按照. 《危险废物管理条例》进行妥善存放、处置，对泥磷残渣分批进行危险废物属性鉴定并依法妥善进行置。 6、加强物料堆场管理。采取有效措施防治粉尘无组织排放，严格按《固废

						法》相关规定，落实固体废物的污染防治措施。7、对厂区内的沟道进行清理，保障排水畅通。8、加强厂区道路洒水降尘频次，防止扬尘污染。8 加强厂区环境安全隐患排查工作及时消除环境安全隐患. 防止环境安全事故发生。9. 完善污水处理中和机石灰公分石添加台账。
2	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司	统一社会信用代码号：91530400734334405N	2020 年 9 月 21 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已修编； 5、检查发现问题：项目区域内零时工棚的中水处理设施运行台帐不完善；现场检查时. 重庆渝发施工工棚配套建设的中水处理系统部分设备老化部件存在跑冒滴漏现. 临时施工工棚存在雨没不分的现象。 处理情况：1、严格按照环评及批复要求落实各项污染防治工作。2、按照批复的《水土保持方案可行性研究报告》的要求完善二. 二期项目施工期防治水土流失措施. 防止水土流失污染环境。3. 按照云环监发[2001] 347-号文件要求在每期工程项目可行性研究报告或初步设计完成后, 需编制备期工程环境影响评价补充报告报环评审批单位审批后方可开工建设。4. 建立完普施工营地中水处理设施的运行台帐, 加强中水处理设施运行管理, 确保设施运行正常污水处理达标后用于施工场地洒水降尘, 严禁污水外排, 实现雨污分流。5、加强施

						工营地管理严禁乱丢垃圾，垃圾必须严格按照环评批复要求落实，严禁进行填埋。6. 加强项目地块施工期间的环境安全隐患排查工作防止环境安全事故发生。7. 做好汛期防洪工作对项目区域内的排洪沟、沉沙池及时进行清理工作，防止事故发生。8. 如若一期现有 788.66 亩高尔夫场将整改为生态体育公园，项目现状发生改变后，需办理补充环评手续，同时做好污染防治措施及专家论证，专家论证需对环境污染隐患进行评估。9. 三天内对对施工工棚存在的隐患问题进行整改，消除隐患，立即对施工工棚囤积的污水进行清运妥善处置，并于 2020 年 10 月 10 日前对老化的中水处理设施进行改造或对产生的污水进行清运，防止造成环境安全事故发生。
3	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江磷化工金龙有限责任公司	统一社会信用代码号：93510422795848W	2020 年 9 月 11 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1、拆除过程中产生的固废、危废、污水等污染物，严格依法依规进行处理，防止环境安全事故发生。2、企业拆除过程中主义施工及防护措施，防止事故发生。
4	澄江市生态环境	昆明合起工贸有限公司	统一社会信用代码号：	2020 年 9 月 11 日	1、环保手续； 2、污染防治设施；	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施；

	环境保护 综合行政执法 大队	澄江氟化分 公司	9153042272 7317279H		3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1. 严格按照 2016 年 8 月 1 日集行的《国家危险废物名录》开展排查工作。对厂区排查出的危险废物严格按照危险废物管理规定进行管理和处置，建设定期对氟硅酸铁生产过程中产生的中和度流重新开展属性鉴定 2. 加强厂区设施、设备的管理，杜绝跑冒滴漏现象发生。生产期间废水封闭循环利用。严禁外排；3. 事故应急保证空地应急。适时开展应急演练，降低环境风险 4. 氟硅酸液属危险废物。必须严格按照（《中华人民共和国固废法》）进行规范管理，杜绝环境污染事故的发生；5、加强厂区物料的堆放管理，防止乱堆乱放情况发生；6. 加强环境安全管理防止环境污染事故发生。7. 加强污染治理设施的保养与维护。确保正常运行，污染物达标排放。8. 按要求对浓缩水循环冷却池区域进行封闭：集中收集处理产生的无组织水汽。9. 加强疫情防控，设置废弃口罩收集桶，收集后交由相关单位进行无害化处理。10. 加快全面达标编制工作，按照时间节点完成评估报告工作。
5	澄江市生态环境 保护综合行	云南澄江天 辰磷肥有限 公司	统一社会信用 代码号： 9153042276 0408682J	2020 年 9 月 8 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制；

	政执法大队					5、检查发现问题： 6、处理情况：1. 加强各生产工段的安全管理，严防环境安全事故发生；2. 加强污染治理设施的维护和保养，确保各项环保治理设施正常运行，污染物达标排放，生产、生活废水严禁外排；3. 严格按照《中华人民共和国固废法》加强氟硅酸、废触媒（五氧化二钒）、废矿物油等的管理及处置，及时申报转移，杜绝环境污染事故的发生。4. 加强对在线监控设施的维护管理，确保在线设备正常运行、数据正常有效传输，完善在线监控台账。
6	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江阳光混凝土加工有限公司	统一社会信用代码：91530422582364356K	2020年9月11日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事件应急预案》已编制； 5、检查发现问题：废机油未签订处置协议；企业《突发环境事件应急预案》修编工作未完成。 6、处理情况：1、加强厂区环境安全隐患的排查工作，防止安全事故发生；2、加强各污染治理设施的运行维护，确保治理设施正常运行，生产废水、生活污水妥善处置，严禁外排，公废机油（废矿物油）。3. 必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行储存、使用及处置，并建立健全危险废物台帐。4、加大对厂区的清扫力度，保证厂区卫生，及时洒水降尘，减少厂区无组织排放5、严格按照东溪哨片区环境综合整治提升专项行动整改要求落实各项整改工作。6. 尽快完成企业

						《突发环境事件应急预案》的修编工作及备案。
7	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江县污水处理厂	组织机构代码证号: 91530422431280796J	2020 年 9 月 10 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求建设污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 1、项目区面积较大, 且前雨污管网建设覆盖不到位, 存在雨污分流不彻底, 生活污水处冒不规识; 2、由于项目区域正在铺设雨污管网, 日处理 5900 立方的污水理站设条暂停运. 行.. 存在环境安全隐患。 6、处理情况: 1、严格按照所有环评及相关审批文件的要求, 落实各项环保污染治理措施; 2. 加强施工过鹰中开土运输过程管理.. 防止污染事故发生; 3. 尽快完成项目区域雨污管网的建建设工作, 确保旦处理 500 立方的污水理站设备正常运行, 停运期间做好污水收集池的巡查工作, 防止环境安全事故发生。
8	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南澄江华荣水泥有限责任公司	统一社会信用代码号: 915304227928930454	2020 年 9 月 14 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 6、处理情况: 1. 加强环境管理, 确保各治理设施

						的正常运行,污染物稳定达标排放加强厂区环境卫生清扫管理。2、生产废水循环使用,严禁外排。3、加强脱硝系统运行管理,确保1线2线脱硝设施正常运行,脱硝系统投运率、综合脱硝率不低于国家要求运行过程中根据氮氧化物浓度的变化情况提早控制氨水的喷射量,防止各生产线大气污染物超标排放。4加强自动监控设施运维管理,按国家要求校准相关参数,保证设施设备正常有效运行,确保监控数据的稳定有效上传。5.、加强环境安全隐患的排查整治,完善应急物资,适时开展应急演练:降低环境风险。6.严格按照危险废物的管理规定,加强废机油暂存间的规范管理,严格按照国家有关规定,交由有资质的单位规范处置,完善台账记录。7、加强辐射装置的日常监督管理,严防辐射事故发生,建立健全月常使用台帐。8、严格按照排污许可证管理制度要求,制定自行监测方案,开展自行监测工作,并按时上报季度、年度执行报告;在现有的台账管理基出上,按规定进行环境管理台账记录并按照排污许可证要求信息公开:9加强疫情防控工作,设置专门的废弃口罩收集桶,废弃口罩收集消毒盒进行无害化处理;10、严格按照中央环保督察组提出的整改要求,落实各项整改工作。
9	澄江市生态环境保护综合行	澄江县永固商品混凝土有限公司	统一社会信用代码号:91530422597129076M	2020年9月8日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制;

	政执法大队					5、检查发现问题：1 厂区卫生环境较差。 6、处理情况：1. 加强废机油的日常管理, 并按照危废相关管理规定申报、处置建立完善台帐。2、生产过程中加强污染防治设施的运行管理, 有效防治粉尘无组织排放, 严禁生产、生活污水外排。3、严格按照《澄江工业园区东溪哨片区环境卫生污染问题整改方案》要求落实备项整改。4、加强厂区路面的清扫频次, 加强对进出车辆车轮的冲洗, 保持厂区卫生整洁。
10	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南红塔卷烟胶厂异地搬迁项目	统一社会信用代码号：91530422709813156Q	2020 年 9 月 24 日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1. 未与环卫部门签订生活垃圾及污泥清运处置协议。 6、处理情况：1. 尽快与相关的垃圾清运单位签订垃圾清运协议。2、加强各项污染治理设施的运行维护, 确保设施运行正常。3. 加强污水站的运行管理, 严禁污水外排。4、严格按照环评及相关法律法规落实各项污染防治措施。5、假期厂区巡查, 发现隐患及时消除。

11	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南澄江志成磷化工有限公司	统一社会信用代码号：91530422177321734	2020年9月11日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1. 该公司《突发环境事故应急预案》已通过专家验收，还未报环保部门备案。 6、处理情况：1. 加强污染治理设施运行管理，严禁生产废水外排 2. 废矿物油、泥磷属危险废物。必须按照《危险废物管理条例》进行妥善处置；3. 加强在线监控设施的日常保养，保障恢复生产时在线数据正常有效传输；4. 严格《固废法》相关规定，落实固体废物的污染防治措施；6. 整改施工期间加强安全管理，防止安全事故的发生。7. 严格按照工业园区环境综合整治要求落实各项整改工作。8、尽快完成《突发环境事故应急预案》报备工作。9、严格按照市级环保部门要求及时间节点，落实企业全面达标排放评估工作。
12	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江市人民医院	统一社会信用代码号：41201841-5	2020年9月10日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环评已编制，未进行验收； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1. 遵守环保法律法规，认真落实环评所列对策、措施及批复要求；2. 加强管理，确保污水处理正常运行，污水处理达标后按要求排入城市污水处理系统处理，定期对污水处理站产生的污

						泥做属性鉴定. 并进行妥善处置。3.. 依法分米收集、. . 储在各类医疗危险废物.. 委托在相应资质的单位处置所产生的各类危险废物.. 4. 加强对放射源的日常管理, 完善防火、防水、防盗.. 防丢失、防破坏、防射线泄露的安全措施. 5. 加强环境安全运行管理, 防止事故发生。
13	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南德瑞化工有限公司	统一社会信用代码号: 91530422568827107T	2020 年 8 月 4 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 6、处理情况: 1. 加强污染治理设施的维护保养, 确保环保治理设施正常运行, 废气达标排放。2、生产生活用水循环使用, 严禁外排。3、加强环境安全隐患排查工作, 防止环境安全事故发生。
14	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江市中医医院	统一社会信用代码号: G2053042200003690D	2020 年 9 月 7 日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 在线监测系统及联网上传数据工作还未完成, 排污许可证正在办理过程中。 6、处理情况: 1、遵守环保法律法规, 严格按照(澄环审[2016]11号)所列对策及措施落实各项污染防治措施。2、确保污水处理站正常运行, 污水处理达标后按要求排入城市污水处理系统处理, . 定期对污水处理站产生的污泥做属性鉴定, . 并进行妥

						善处置。3、依法分类收集、储存各类医疗危险废物，及时委托有相应资质的单位处置所产生的各类危险废物，加强医疗废物储在间的日常管理。4、严格按照玉溪生态环境局下达的《排污限期整改通知书》(125304224320184075002R)落实整改，尽快办理排污许可证。5、加强辐射安全排查工作，防止辐射安全事故的发生。
15	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江县禄充污水处理厂	统一社会信用代码号：9153042274526940XX	2020年9月9日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》还未修编； 5、检查发现问题：在线监测运维单位合同已到期，还未签订新的运维合同。 6、处理情况：1.加强污水处理厂各项污水治理设施的运行维护，确保污水治理设施正常运行，水质稳定达标排放；2.运维方要加强污染源自动监控设施的运行维护管理，定期清洗采样管路和维护设备、清水反应槽（消解瓶），确保污染源自动监控设施正常运行，数据有效传输；3.规范管理中控系统，保障系统各项参数齐全并完整保留；4.加强厂区环境卫生管理；5.严格按照环评及相关法律法规落实各项环保措施；6.加强安全管理，防止安全事故的发生。7、尽快完成在线监测运维单位及《突发环境事故应急预案》的招标工作。

16	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南澄江磷化工广龙磷酸盐厂	统一社会信用代码： 9153042217731939Q	2020年8月7日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：泥磷转锅运行过程中存在烟气无组织排放情况，存在环境安全隐患。 6、处理情况：1. 加强停产期间环境安全管理，防止事故发生；2. 停产期间加强在线监测设施的日常保养，保障恢复生产后在线数据正常有效传输，3. 废矿物油、泥磷属危险废物，必须按照《危险废物管理条例》进行妥善处置；对泥磷残渣分批进行危险废物属性鉴定并依法妥善进行处置；4. 加强泥磷转锅运行管理，确保污染和资料设施正常运行。
17	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南澄江盘虎化工有限公司	统一社会信用代码： 91530422767086575M	2020年7月24日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题： 6、处理情况：1. 加强污染治理设施的管理，确保各项污染治理设施（包括在线监控设施）正常运行废气污染物达标排放；2. 废矿物油、脱砷渣等危险废物，必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行依法处置；3. 严格按照工业园区环境综合整治要求开展相关整治工作。4、加强厂区环境安全隐患排查工作，防止环境安全事故发生。

18	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南龙杰旅游开发有限公司	统一社会信用代码： 91530422697994083F	2020年9月23日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1、项目区面积较大且前雨污管网建设覆盖不到位，存在雨污分流不彻底.生活污水处理不规范；2、由于项目区域正在铺设雨污管网，日处理5900立方的污水处理站设备暂停运行，存在环境安全隐患。 6、处理情况：1、严格按照所有环评及相关审批文件的要求，落实各项环保污染治理措施。2、加强施工过程管理中开土运输过程管理..防止污染事故发生。3、尽快完成项目区域雨污管网的建设工作，确保日处理500立方的污水处理站设备正常运行，停运期间做好污水收集池的巡查工作，防止环境安全事故发生。
19	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江磷都水处理有限公司	统一社会信用代码： 91530422MA6K7L8H14	2020年9月24日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：未发现污染环境行为。 6、处理情况：1.加强管理，按要求落实各项污染治理防治措施，确保污水治理的各项设施及在线监测设施正常运行，回用水达到GB/T14848-1993《地下水质量标准》III类标准、GB/T19923-2005《城市污水再生利用、工业用水水质》表1的再生水水质。

						质标准，严禁外排；2.按照环保要求定期对应急水塘水质进行跟踪监测；3.活性炭、RO反渗透膜更换时，必须进行依法处置；4.加强在线监控系统的运行管理，确保设施正常有效运行，监控视频正常传输；6.加强雨季汛期厂区内的环境安全隐患排查工作，发现隐患立即消除并项环保部门及时报送，防止环境安全事故的发生。7、加强秧田冲、老客田的巡查管理，防止事故发生。
20	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江县垃圾焚烧处理中心	统一社会信用代码号：125304225662104886	2020年8月4日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：1.垃圾焚烧发电项目环评审批手续还未完成，2.施工区场地出入口冲洗设备的污水收集系统已经整改完成，但未达到要求。 6、处理情况：1、加快生活垃圾焚烧发电项目环评文本的修改、评审工作，及时报环保部门审批。2、加强垃圾渗漏液的处置管理，严禁外排。3.加强疫情期间厂区的疫情防控管理工作，对厂区进行消毒..对使用过的口罩规范收集并消毒..再进行无害化处理。4、加强施工期间的环境安全金隐患排查工作，防止环境安全事故发生。5、完普施工场地进出口冲洗设备污水收集系统的改造:严禁污水外排。6、严格按照土壤污染防治法的相关要求，落实项目地块土壤污染调查报告。

21	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	澄江县市场服务中心	统一社会信用代码号: 91530422727327733Y	2020年9月10日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》编制未完成; 5、检查发现问题: 6、处理情况: 1. 加强污水出炉设施的调试运行管理, 确保设施正常运行, 污水达标后方能排入城市污水管网; 2. 加强对病死猪的无害化处置监督, 建立健全处置台账; 3. 尽快完成原燃煤锅炉的拆除工作, 拆除过程中产生的废弃物严格按照相关法律法规进行处置; 4. 按市级生态环境部门要求及时间节点, 完成全面达标排放评估工作。
22	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南八方工贸有限公司	统一社会信用代码号: G10530422000133004	2020年9月21日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	现场检查时该厂五现场负责人在场, 现场电话询问该厂厂房已经出售, 生产设备已经拆除。该厂已改建其他项目。
23	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南神农澄江饲料有限公司	统一社会信用代码号: 91530422750678849Q	2020年9月18日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: 2020年年度应急演练未开展; 2020年年度监测工作未开展。 6、处理情况: 1. 尽快开展2020年年度应急演练工作; 2. 尽尽快完成2020年年度监测工作; 3. 加强

						污染治理设施运行管理，保证设施正常运行；4. 加强环境安全管理，防止安全事故发生；5. 严格按照环评及批复的要求落实各项污染治理设施。6. 严格按照企业信息公开公示暂行条例对厂区信息进行公示。
24	澄江市生态环境保护综合行政执法大队	云南澄江冶钢集团黄磷有限公司	统一社会信用代码： 91530422731190880U	2020年9月11日	1、环保手续； 2、污染防治设施； 3、卫生防护距离； 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善； 2、已按环评要求配套污染防治设施； 3、卫生防护距离已到达环评要求； 4、《突发环境事故应急预案》已编制； 5、检查发现问题：原料堆场“三防”措施不到位。 6、处理情况：1. 加快建设具有“三防”措施的原料堆场；2. 严格按照《长江“三磷”专项整治技术指南》要求，完善污染治理设施；3. 停产期间加强环境安全管理，严防安全事故的发生。