



澄江县环境监察大队双随机抽查结果公开表

序号	抽查部门	抽查对象	企业注册或统一社会信用代码	抽查时间	抽查项目及内容	抽查结果
1	澄江县环境监察大队	澄江县垃圾焚烧处理中心	统一社会信用代码: 125304225662104886	2019年6月4日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环评已编制,未进行验收; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制,未进行验收; 5、检查发现问题:①新建澄江县生活垃圾焚烧发电项目推进缓慢;②垃圾收集池库存垃圾较多。 6、处理情况:要求加快项目推进;妥善处置库存垃圾。
2	澄江县环境监察大队	澄江人民医院	组织机构代码: 41201841-5	2019年5月22日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》正在编制; 5、检查发现问题:①该院们楼层配套设施等层正常使用;②该院们楼层等隔离噪音正常使用;③医院已按照环保要求对环境信息在宣传栏进行公开。 6、处理情况:依法收集、储存各类医药废物。



3	澄江县 环境监察大队	云南澄江永固商品混凝土有限公司	统一社会信用代码: 91530422597129076M	2019年5月30日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: ①《突发环境事件综合应急预案》(2015版)已达到三年修编要求, 还未进行修编。 6、处理情况: 已现场责令整改
4	澄江县 环境监察大队	澄江中医医院	统一社会信用代码: G2053042200003690D	2019年5月22日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: ①厂区道路清扫不及时; ②焦灰覆盖措施不完善。 6、处理情况: 已现场责令整改。
5	澄江县 环境监察大队	澄江毅锋工贸有限公司	统一社会信用代码: 91530422584827692C	2019年6月4日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题: ①生活污水出来设施运行台账不完善; ②新建的生产线还未进行验收; ③企业《突发环境事件综合应急预案》已超过三年修编的相关要求。 6、处理情况: 已当场责令整改。

6	澄江县 环境监察大队	澄江合起工贸有限公司 参加、澄江氟化分公司	统一社会信用代码: 6153042272 7317279H	2019年6月5日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:①氟硅酸镁生产中中和废渣无近期属性鉴定材料。 6、处理情况:已当场责令整改。
7	澄江县 环境监察大队	昆明新知集团有限公司 澄江分公司	组织机构代码证号: TYDM012345	2019年7月2日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求建设污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:①污水处理站处理的中水回用措施不完善。 6、处理情况:已当场要求整改。
8	澄江县 环境监察大队	云南澄德房地产开发有限公司	统一社会信用代码: 9153042269 5694467Q	2019年4月1日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:①北坡生态修复部分挂网客笃吐喷播草籽生长较差,未能完成覆盖裸土;②、突发环境事故应急预案修编于2019年2月完成编制组织专家评审会,现在在按审批会意见进行修改。 6、处理情况:已现场责令整改。



9	澄江县 环境监察大队	云南澄江天 辰磷肥有限 公司	统一社会信用代码: 9153042276 0408682J	2019年4 月01日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:①硫酸生产使用的废触媒(五氧化二钒),堆放量约20吨,未交由有资质的单位处理不符合危险废物管理规定;②、厂区内磷路面有抱负矿粉,厂区道路清扫不及时。 6、处理情况:已现场责令整改。
10	澄江县 环境监察大队	云南澄江冶 钢集团黄磷 有限公司	统一社会信用代码: 9153042273 1190880U	2019年5 月30日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:物料堆场扬尘措施不完善。 6、处理情况:已现场要求整改。
11	澄江县 环境监察大队	云南红塔卷 烟胶厂异地 搬迁项目	统一社会信用代码: 9153042270 9813156Q	2019年6 月26日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环保手续完善; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已到达环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制; 5、检查发现问题:①该项目于2017年6月开工建设,目前综合楼等设施已建设完成;②现场检查时1.2号生产车间和燃气锅炉排物以及生活垃圾收集点为建设,于环卫部门签订清运处置协议。 6、处理情况:已现场要求整改。



12	澄江县 环境监 察大队	云南农生饲 料有限公司	统一社会信用代码:	2019年6 月25日	1、环保手续; 2、污染防治设施; 3、卫生防护距离; 4、环境风险及应急管理。	1、环评已编制,未进行验收; 2、已按环评要求配套污染防治设施; 3、卫生防护距离已达到环评要求; 4、《突发环境事故应急预案》已编制,未进行验收; 5、检查发现问题:①现场检查时企业正在生产,2吨的燃煤锅炉正在运行,冷却工段正在运行,配套旋风除尘设施正在运行;厂区厨房已安装油烟净化装置及油水分离设施;②针对企业雨污分流不彻底,未建设中水处理站的问题,企业于2018年12月制定《雨污分离和中水处理站工程方案》,待方案确定后实施。 6、处理情况:要求加快项目推进;妥善处置库存垃圾。

